

PVC波纹管批发 PVC波纹管 伟通管业值得信赖

产品名称	PVC波纹管批发 PVC波纹管 伟通管业值得信赖
公司名称	广州伟通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区红棉大道50号
联系电话	15918608825 15918608825

产品详情

伟通牌PVC双壁波纹管以高密度聚乙烯为主要原料，经挤出成型加工而成的。管材内壁光滑，PVC波纹管与聚氨酯对比，外壁波纹，内外壁中空的环状结构。冬季气温偏低管材较之其他季节会显的硬度大、柔韧性弱，此时施工应注意：

在现在的埋地排污工程中，PVC双壁波纹管已广泛应用于市政道路工程、城市管网、小区管网等行业中。虽然PVC双壁波纹管施工快捷、安装方便，但是不同的季节对管材安装也会有不同的要求，尤其是冬季因天气原因管材安装会有特殊的要求。

伟通管业经过十多年的经营，PVC波纹管，公司已形成以博士研究生、中级职称人员为骨干的专业技术人员和高素质的管理团队。产品质量上乘，价格合理，服务周到，PVC波纹管承插口，受到了广大客户的一致好评，获得市场广泛认可

PVC双壁波纹管与HDPE双壁波纹管价格对比哪个便宜：

PVC双壁波纹管价格比较便宜。

聚氯乙烯双壁（PVC）波纹管挤出成型质量问题分析

(5)管的内壁有纵向划痕

成型管内壁面的芯棒上有划伤痕或有残料黏附在工作面上，应修光划痕或除净芯棒工作面上残料。

有润滑剂粘在冷却定型套上，应及时调整原料配方中润滑剂的加入量，清除冷却定型套上的残料。

伟通牌产品一直受到广大客户的好评。伟通一切以市场为导向，不断创新，不断满足客户不同需要。对客户的诚信，对客户承诺，应付市场变化，我们伟通人力争做到满意度，欢迎广大客户来电咨询。

聚氯乙烯双壁（PVC）波纹管挤出成型质量问题分析

(2)管的表面无光泽

熔融料温度偏低，原料塑化不全，应适当提高机筒和模具的工艺温度。

冷却水温度偏高，应降低冷却水温度。

管坯定型平直段长度不足，PVC波纹管批发，定径压力小，应改进模具结构尺寸。

压缩空气的压力不稳，使吹胀成型波纹形状有较大形状误差。应调整稳定供气压力。

成型管坯用熔料温度偏高，使熔料成型困难。应适当降低熔料温度。

本公司是国内一家专业从事高质量、高附加值新型塑料管道的研发、制造和销售的企业，产品广泛应用于市政污水管网建设、农村排污工程建设、机场建设、矿山建设、电力通讯等管网建设。公司通过ISO9001：2001质量管理体系论证。产品通过国家，省级等权威检测中心的专项定期抽检。各项指标均达到国际。

PVC波纹管批发-PVC波纹管-伟通管业值得信赖(查看)由广州伟通管业有限公司提供。PVC波纹管批发-PVC波纹管-伟通管业值得信赖(查看)是广州伟通管业有限公司（www.snolm.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：何先生。