

GMZ100-24-200渣浆泵的日常维护

产品名称	GMZ100-24-200渣浆泵的日常维护
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

产品详情

GMZ100-24-200渣浆泵的日常维护 1) 轴承水压、水量要满足规定，随时调整（或更换）填料的松紧程度，切勿造成轴封漏浆。并及时更换轴套。

2) 更换轴承时，一定要保证轴承组件内无尘，润滑油清洁，泵运行时轴承温度一般以不超过 60- 650C 为宜，最高不超过 750C。

3) 要保证电机与泵的同轴度，保证联轴器中弹性垫完整正确，损坏后应及时更换。

4) 保证泵组件和管路系统安装正确，牢固可靠. 5)

渣浆泵的部分部件属于易损件，在日常使用中要关注易损件的损耗情况，及时对其进行维修或更换。渣浆泵易损件维修或更换的过程中要保证装配正确，间隙调整合理，避免紧涩磨擦现象的出现。 6) 渣浆泵的吸入管路系统必须无漏气状态，同时在操作中应注意吸入口是否有堵塞现象。渣浆泵所需处理的介质多带有固体颗粒，因此在进泵池放置的隔栅应符合渣浆泵所能通过颗粒的要求，减少过大颗粒或长纤维物料进入泵体造成堵塞的可能性。

公司：济南东坤渣浆泵厂 网址:<http://dongkungk.cn/>

联系人：张经理

手机：15964516310