

# 德国数控冲床回收 冲床回收 欣源宏再生资源公司

产品名称	德国数控冲床回收 冲床回收 欣源宏再生资源公司
公司名称	东莞市欣源宏再生资源回收有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道主山社区大井头坑尾巷北路四巷一号
联系电话	15916812083

## 产品详情

冲床安全操作规程：规范冲床操作程序及方法，确保人身安全，设备安全和产品质量稳定。  
冲床是具有很大风险加工机床，必须牢固树立安全第一的思想，必须严格操作流程，严防意外发生。  
执行工厂安全技术守则和本设备操作规程。  
上班前检查冲压工作区有无无关工件，冲床回收，杂物。清除后检查上下模具、螺丝有无松动，模具松动必须重新组合模具。

### 直柱型冲床 (Straight Side Mechanical Press)

直柱型冲床因其机身对称，能耐作业时的偏心荷重是其优点，但作业时模具的接近性较差，一般大型机在300吨以上冲床多采用此型，有一体式机身及三段式机身两种。

冲床，就是一台冲压式压力机。在国民生产中，冲压工艺由于比传统机械加工来说有节约材料和能源，旧数控冲床回收，效率高，对操作者技术要求不高及通过各种模具应用可以做出机械加工所无法达到的产品这些优点，因而它的用途越来越广泛。

东莞市欣源宏再生资源回收有限公司是一家规模大、实力雄厚、管理规范、证照齐全的大型资源回收服务商。高价回收主要整厂回收、发电机回收、设备回收、金属回收、电梯回收、空调回收、电脑回收、电缆回收、冷气设备。我们资金雄厚、现金回收、诚实可靠、安全放心、速度快、效率高；是您选择的最适合的合作伙伴。

冲床工作前先用手搬动飞轮数转或电钮一开即关，德国数控冲床回收，不得突然起动，二手齿轮冲床回

收，并检查下列情况。(1)必须检查冲头是否能在导轨上自由移动，飞轮是否跳动，飞轮离合器是否可靠。(2)必须检查防护罩、冲模和压板是否安装牢固，冲床是否有重复连击情况。(5)必须检查推出器的运作是否准确，胚料是否适宜冲压。(3)必须检查电气接地线是否完好、可靠。

德国数控冲床回收-冲床回收-欣源宏再生资源公司由东莞市欣源宏再生资源回收有限公司提供。德国数控冲床回收-冲床回收-欣源宏再生资源公司是东莞市欣源宏再生资源回收有限公司（[www.dgxingyuanhong.com](http://www.dgxingyuanhong.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘先生。