东力变频器维修

产品名称	东力变频器维修
公司名称	常州凌肯自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	凌肯自动化:工控维修专家 凌肯自动化:技术精湛 凌肯自动化:收费合理
公司地址	江苏省常州市武进区力达工业园4楼
联系电话	13961122002

产品详情

主要维修故障:上电无显示、上电跳闸、运行时"过电压""过电流""过热""接地"保护、制动故障、不调速、变频器内部异味、运行电机抖动、输出不均衡、屡烧模块、放炮、打火、异响、欠压、过载、有显示无输出、不启动、缺相、红灯报错、烧保险、主控板故障、风扇故障

东力变频器维修

技术特点:

- 1、元件级无图纸维修,不受电路板功能的限制;
- 2、使用*的测试仪器,可在线测试集成器件;
- 3、对可编程器件进行储存、烧录、解密和修改;
- 4、维修设备种类多,经验丰富,器件资料齐全。

服务承诺:

1、不收取任何检查费,故障电路板未修好分文不取;

- 2、维修时间短,质量可靠,收费合理,保修三个月;
- 3、可签订长期维修合作协议,优先安排,收费优惠