

YZ型液下渣浆泵

产品名称	YZ型液下渣浆泵
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

产品详情

YZ型液下渣浆泵

为单级，单吸悬臂式结构，用轴承座，支承座，联接管连接泵的水力部件，液体由出液管部件排出，泵的叶轮为半开式叶轮，在叶轮叶片进口延伸处设有搅拌叶片，该泵主要特点是在液下部位的泵轴，有足够的刚度，叶轮，泵壳之间不设轴承，不采用轴封，可以输送含有较大浓度固定颗粒的介质。

YZ型液下渣浆泵维护：

1、可根据运行的技术状态监测数据确定检修项目，也可按周期进行预防性检查，对有问题的零部件进行维修或更换。

2、解体更换主要零部件时，应达到大维修质量标准。

大维修项目、内容、质量，应符合下列规定：

- 1) 去除积垢、铁锈，非加工面可涂无毒耐水防锈涂料；
- 2) 冷却水孔、压力表孔、排气孔应通畅；
- 3) 壳壁或导叶蚀损厚度超过原壁厚1/3时，应修补或更换；
- 4) 外形与配合公差符合图纸技术要求
- 5) 叶轮修复后或换用新叶轮时应做静平衡试验，叶轮最大直径上的静平衡允许偏差，符合现行
- 6) 去除静不平衡重量时，应磨削均匀、保持平滑，最大磨削厚度不大于原盖板厚度的1/3；
- 7) 闭式叶轮与轴配合公差符合现行国家标准《公差与配合》中的H8/h7配合要求；

8) 半开式叶轮与锥形套的锥度应相符，接触面积不小于配合面积的60%；

9) 闭式叶轮密封环与叶轮配合的运转间隙，单级双吸离心水泵应符合规定；长轴深井泵和井用潜水泵应符合规定。当磨损超过表中规定间隙50%以上时，应更换新密封环。

公司：济南东坤渣浆泵厂 网址：<http://dongkungk.cn/>

联系人：张经理

手机：15964516310