

# 南京西门子变频器维修公司

产品名称	南京西门子变频器维修公司
公司名称	雷煜自动化
价格	600.00/台
规格参数	西门子:440变频器厂家维修电话 MM440:西门子变频器上门维修 德国:440变频器现场维修
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

## 产品详情

南京西门子变频器维修公司、苏州西门子变频器维修、江阴西门子变频器维修、常州西门子440变频器故障维修、常熟西门子440变频器维修电话、太仓西门子变频器无显示维修、西门子变频器维修公司、西门子440变频器售后维修电话、西门子MM440变频器维修销售，专业维修炸保险、开不了机、开机报故障代码、F0001过流维修、F0002过压维修、F0003欠压维修、F0004 过温维修、F0012温度信号不正常维修、F0022功率组件故障维修、F0024故障维修、F0540故障维修、F0504故障维修，西门子440显示 -----，故障不能复位、运行变频器内部冒烟，面板无显示等均可快速修复。公司配备各型号IGBT模块、主板、驱动板、电源板、控制板、IO板等均有现货，器件采用西门子原装配件，维修速度快，客户当天送机当天可修好，对大功率变频器公司可上门维修，同时办理变频器除尘保养程序备份等。

西门子6se70变频器故障解析；

一) 显示 0 0 8 意思：装置脉冲封锁，处于禁止运行状态  
可能原因如控制字1的2，3位（包括X9使能端子）；或运行信号未断，报故障了直接复位，

二) 报警F002 - - - 故障意思：母线欠电压。

1) 一般为熔断器烧毁。装置外有，装置内部也有。可用万用表量出是哪的烧了。换报险时千万不要带电换，很危险，而且易烧内部保险。并且要检查好烧保险原因才能更换。主要原因有几种，电机不匹配、电缆对地、母线接触不实。

2) 显示电压底，看R006显示电压，电压差太多，原因有下几种，装置内靠近保险出来的检测电路中有N个电阻，作用是降电压比的，如果有烧毁的，电压显示就会变低，我就遇到过几次，那几个电阻被腐蚀坏了（环境太潮，且含碱），电阻坏的越多显示电压越低

3) CUVC板坏

4 ) 母线电压P071标定的太高

5) 报警F002

- - - 故障意思：母线欠电压。还有一个可能我碰到两次都是分压板坏了(在CUVC下面的那块小板子)

F096 MIdabort

旋转测量由于不允许的外部干预而被禁止

在r949中的故障值定义了干预类型：4设定值封锁

5切换设定值通道

8变频器状态出现不期望的改变

12电机数据组切换（功能选择“完全的电机辨识”）

13切换到从传动

14电机数据组切换到带v/f特性的数据组

15闭环控制器禁止

16斜坡发生器被封锁

17选择了“测速机测试”用于闭环频率控制

18斜坡发生器被禁止

消除错误原因