

雷诺尔JJR207软起动器

产品名称	雷诺尔JJR207软起动器
公司名称	常州凌肯自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	凌肯自动化:工控维修专家 凌肯自动化:技术精湛 凌肯自动化:收费合理
公司地址	江苏省常州市武进区力达工业园4楼
联系电话	13961122002

产品详情

将设散热风机的软起动器，应定期检查风道是否有堵塞现象和风机是否运转良好。如果风道堵塞或风机损坏，将增大散热器的热阻，提高晶闸管的温升，长时间运行将造成软起动器过热保护动作或损坏晶闸管。

如果风道堵塞，应及时清理风道内的堵塞物，使风道保持通畅。在软起动器中，风机属于易耗品，如风机不转或明显转动缓慢，应予以更换，一般软起动器所使用的风机都是标准产品，市场上都有销售，使用者可以自行更换或与供货商联系更换，但是注意，不同型号风机的尺寸、额定电压和通风能力不同，应更换相同型号的风机或使用相同尺寸、额定电压、且不小于原风机通风量的风机予以代换。

电位器、按钮及操作电器检查

注意检查是否有接触不良或断线，对接触不良的点位器滑动片可采用纯净汽油或酒精进行清洗，对腐蚀磨损严重的操作电器应及时更换。

- 1、显示屏无显示或者出现乱码，软启动不工作
- 2、在启动时报警
- 3、在启动负载时出现启动超时现象，软启动器停止工作，电机自由停车
- 4、启动过程中电流不稳定，电

- 5、软启动器出现重复启动
- 6、启动后立刻发生过压跳闸
- 7、运行或启动过程中报低电压
- 8、运行或启动过程中报缺项
- 9、启动过程中报SCR短路或错误连接
- 10、运行过程中报三项不平衡
- 11、启动时报相序错误