

南岸家电维修 123到家 家电维修站

产品名称	南岸家电维修 123到家 家电维修站
公司名称	重庆嘿巴适制冷设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝中区协信阿卡迪亚
联系电话	18523118171

产品详情

服务范围：

- 1、空调设备维修：分体式、立柜式、吸顶式、家用及商用中央空调，家电维修站，维修、加氟、安装、拆卸；
- 2、电视机维修：液晶、等离子、LED、背投、大屏幕显像管等电视维修；
- 3、洗衣机维修：波轮式、滚筒式、搅拌式洗衣机维修及清洗；
- 4、电冰箱维修：电冰箱、制冰机、冷库及各项制冷设备维修；
- 5、热水器维修：燃气式、电热式、太阳能、锅炉、空气能热水器安装及维修；
- 7、油烟机维修：中式、欧式、侧吸式家用及商用油烟机维修；
- 8、燃气灶维修：单眼灶、双眼灶、多眼灶维修；

收费标准：我们提供明确的服务价目表给与参考，以保证透明报价收费。总费用=人工费+材料费，家电维修公司，不同的维修项目人工费有所不同。

中央空调管道安装注意事项及清洗方法介绍

123到家——中央空调管道安装注意事项及清洗方法介绍

中央空调管道安装注意事项

- 1、管道对接焊口的组队应做到内壁齐平，钢管内壁错边量不宜超过壁厚的10%，且不大于2mm。
- 2、不等厚管道组成件组队时候，当内壁错变量超过壁厚的10%、且不大于2，mm或者外壁错边量大于3mm时，应按照相关的规定进行修整。
- 3、两管端组队时，钝边间应留有空隙。对口间隙偏小，易出现根部未焊透；对于间隙过大，根部又易焊穿。同一焊口的对口间隙，各方向应均匀，家电维修收费，但在较大管径的横管固定焊时，应考虑到焊缝的收缩引起对口间缝的减小，平焊部位的间隙可适当放大一些。
- 4、等管径等壁厚的管道，为保证对口错变量和对口间隙，南岸家电维修，可采用对口器固定。对于大管径的组队可采用在管道端部点焊角钢的方式固定。
- 5、组队好的接口的角度和对口间隙，应采用焊接检验尺或角度间隙量规进行复查合格后，在进行接口的固定。

热交换器的处理

为了让热交换器表面翅片充分与药液接触，对热交换器表面宜采用循环喷洒，而对其内部采用强制循环。两者可以用同一水箱组成循环，流量可通过各自的阀门调节(见图3)。药液喷嘴排数可根据热交换器迎风面积大小及单个喷嘴的喷洒面积来确定，其他参数如泵的扬程、流量、喷嘴喷水压力、管径等可从喷嘴的喷水性能图表方便查得。具体操作时，首先用清水喷淋热交换器表面翅片，待翅片表面尘埃充分湿润并没有滴水后，开始喷洒药液，药液与翅片充分接触10~15分钟后，用清水彻底冲洗之。

南岸家电维修-123到家-家电维修站由重庆嘿巴适制冷设备工程有限公司提供。重庆嘿巴适制冷设备工程有限公司(www.cq123daojia.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！