

西门子直流调速器报F030、 F031故障维修

产品名称	西门子直流调速器报F030、 F031故障维修
公司名称	雷煜自动化
价格	600.00/台
规格参数	西门子:直流调速器维修公司 6ra70:6ra70报故障代码维修 当天修好:上门维修
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

产品详情

西门子直流调速器报F030、 F031故障维修，西门子直流调速器维修公司，上海/苏州/嘉兴/宁波/湖州/无锡/南通/马鞍山/芜湖/蚌埠西门子直流调速器维修中心，西门子6ra70报故障维修，西门子6ra70全数字直流调速装置维修，直流调速装置常见故障，速度不稳，不出力，输出电压低，烧可控硅，无励磁电压，烧保险，无显示F031,F005,F068,F052，F004，FO11,F042等故障，上海雷煜自动化科技专业维修以上故障，配件齐全，技术专业，可上门维修。

F030:换向故障或产生过电流或已通过U583 发出测试命令

(在所有运行状态下有效)

西门子直流调速器报F030、 F031故障维修可能的故障原因:

在再生反馈工作时产生主电源电压瞬时跌落

电流环没有优化

故障值: r047 变址002 至016 :

1 对于换向晶闸管对的封锁电压时间区太小

2 电流峰值曲线向上拐

3 最大电流值大于装置额定电流的250%

装置额定电流参照r072i002

对于i001 = 1 至3 和5 , i002 至i006 有效

对于i001 = 4 , i002 至i015 有效

i002 在故障情况下的延迟角(K0100)

i003 在故障情况下的实际EMF(K0287)

i004 在故障情况下的脱扣回路诊断(K0989)

i005 在故障情况下的实际励磁电流(K0265)

i006 在故障情况下的脉冲数(K0105)

F031:速度调节器监控

(在运行状态 - - , I , II 时有效)

如果在P590 和P591 中所选用的连接器之差(工厂设定: 速度调节器设定值/实际值之差)超过在参数P388 中设置值的时间长

于在参数P390 中设置时间 , 监控响应。

可能的故障原因:

调节回路断开

调节器没有优化

P590 或P591 不正确的参数设置