

写真机价格 阜阳写真机 合肥恒轩

产品名称	写真机价格 阜阳写真机 合肥恒轩
公司名称	合肥恒轩数控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区京商商贸城K区SN栋4层
联系电话	13515600474

产品详情

写真机喷头为什么会堵头

- 1、压电晶体疲劳损坏：现象是写真机喷头有时喷墨，有时喷不出墨水，尤其在喷墨量大时（即喷深色画面时）"堵塞"现象明显，此时最好的方法是更换一个新喷头。
- 2、墨水的种类：部分厂家的墨水由于干燥剂的量控制不当，干燥太快，易引起墨水在外部堵塞，写真机品牌，虽然可以清洗，但清洗的时间间隔比较频繁，一旦长时间不使用喷头而没有及时保护喷头时，在下次再喷画时有可能造成喷头永久性的损坏。
- 3、机器使用环境温度和湿度：一般建议温度为22~25度，湿度40~70%，偏高和偏低的温度影响墨水的粘度，阜阳写真机，会产生喷头缺墨现象，常被误认为"喷头堵塞"。

写真机喷头的错误保养操作

不当的使用清洗液

清洗液长时间的浸泡有利于清楚污渍，但是如果喷头在清洗液中浸泡时间超过2天，则会出现负面影响，我们浸泡喷头的最长时间应该不超过30小时。另外，把整个喷头放在清洗液中浸泡，这种方式是不可取的。由于喷头上还有许多电子元器件，而清洗液大多都具有一定的腐蚀性，所以在进行浸泡的时候一定要注意，只能浸泡喷头部位，或者直接取适量的清洗液导入喷头中清洗，在清洗喷头时要注意对电路板以及其他裸露的电子元器件做好防水处理。

安装压电写真机喷头的要领说明：

用软件测试机器各方面运动是正常的，写真机价格，光栅读数是正常的，指示灯是正常的！安装之前安装者的双手要触摸导电的机体进行双手放电，操作者的手上不能有汗渍或者水汽，因为触摸到喷头线插头一旦插上喷头就有可能导致喷头短路！另外切记不要穿塑料布类容易起静电的服装，最好双手带有静电环在允许的情况下。安装的时候一定要先关闭电源，并且将电源线拔下进行！

写真机价格-阜阳写真机-合肥恒轩由合肥恒轩数控设备有限公司提供。合肥恒轩数控设备有限公司（www.hxsk-xzj.com）为客户提供“写真机,雕刻机,uv机,胶装机”等业务，公司拥有“恒轩”等品牌。专注于商业专用设备等行业，在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。同时本公司（www.hfxzjcj.com）还是专业从事写真机厂家，合肥写真机厂家，户外写真机厂家的厂家，欢迎来电咨询。