

西门子Pcu进入不了系统维修

产品名称	西门子Pcu进入不了系统维修
公司名称	上海一擎电气有限公司.
价格	800.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号2楼
联系电话	15801988201 18516290585

产品详情

西门子Pcu进入不了系统维修，西门子PCU50故障维修840D系统电脑主机维修，西门子PCU50.3-C显示88两灯显示红色维修，PCU50.3-C屏幕不亮,指示灯,8段数码管全不亮，西门子PCU50.3-C故障维修不能启动等故障维修，西门

子PCU50.3-C主机黑屏不启动开机不显示维修，德国西门子PCU50.3-C开机黑屏维修，西门子PCU50.3-C主机常见故障现象维修，西门子840D数控主机维修西门子PCU50维修，公司配件齐全，当天修好，现场维修 24小时维修

西门子PCU50.3-C进不了系统死机维修，西门子PCU50.3主机常见故障现象维修，全套测试平台，各种故障快速修复，欢迎送机现场维修。

西门子PCU50.3主机常见故障现象维修，西门子PCU50.3主机维修常见故障现象举例：

- 1.西门子840D系统PCU50.3开机黑屏、白屏故障。
- 2.西门子PCU50.3有时启动不显示，有时候能启动，有时候不能启动维修。
- 3.西门子840D系统在启动的过程中无法正常进入加工界面，硬盘没工作。
- 4.西门子PCU50.3侧面H1、H2的7段码显示“28”“69”“88”等。

西门子PCU50.3主机常见故障现象维修，开关电源损坏是众多变频器常见的故障，通常是由于开关电源的负载发生短路造成的。616G3系列变频器采用了两级的开关电源，有点类似于富士G5系列，先由级开关电源将直流母线侧500多伏的直流电压转变成300多伏的直流电压，经开关管变换后再通过高频脉冲PCU50.3-C专业-西门子PCU50.3-C进不了系统死机维修_西门子PCU50、70、20工控机维修-

上海一擎电气有限公司

变压器变换后经整流后次级线圈输出5、12、24v等较低电压供变频器的控制板、驱动电路、检测电路等做电源使用。故障报警维修举例：故障现象：

一台沈阳中捷的机床，840D系统，使用的PCU50.3在停机2天后重新启动时，该计算机不能正常启动，上电后只有散热风扇运行，数码管显示88，两灯同时显示红色 故障分析：西门子840D PCU 50.3

出现无法启动故障报警。说明内部事件在被调用时中断，出现此报警。试试看如下故障排除方法：

- 1.西门子PCU50.3-C进不了系统死机维修首先控制系统PCU 50.3 关电后再次上电，试机；
- 2.检查840D的上位机即PCU50.3的供电单元，该单元的输入电压是+24vdc，可以先检查+24vdc正常

否，如果电压低于+24vdc，检查输入到供电单元+24vdc的电路，

注意：虽然上电后只有散热风扇运行，但不等于PCU50.3的供电单元盒工作正常，可以更换一个供电单元盒做实验，再试机；

- 3.检查PCU50.3单元的连接是否正常可靠，你可以打开PCU50.3单元，检查系统板件的连接，将PCU后

盖仔细打开，检查内存条是否插牢靠，扁平电缆的插接是否可靠，注意各个插座上的接线做好标记，以防插错；4.，如果以上方法未奏效，那么问题在于西门子840D 的软件系统HMI advanced，可以将以前备份好的 系统备份重新镜像到一个新的硬盘上做实验。注意，请保留好原来机床上的硬盘，防止镜像失败，系统彻底格式化；5.如故障仍未变，那么可以判断PCU50.3的主板损坏，建议送修

西门子6FC5210-0DF31-2AA0维修技术团队由资深的SIEMENS自动化控制工程师组成，所有工程师都经过SIEMENS专业的培训合格考核后上岗，自动化系统集成设计，开发、咨询，工程安装调试，自动化设备维修，涉及的行业面向全国钢铁、冶金、能源、造纸、机床、纺织、印刷等多个工业领域。

全国西门子6FC5210-0DF31-2AA0维修各城市河北省: 石家庄 保定市 秦皇岛 唐山市 邯郸市 邢台市 沧州市 承德市 廊坊市 衡水市 张家口 山西省: 太原市 大同市 阳泉市 长治市 临汾市 晋中市 运城市 晋城市 忻州市 朔州市 吕梁市 内蒙古: 呼和浩特 呼伦贝尔 包头市 赤峰市 乌海市 通辽市 鄂尔多斯 乌兰察布 巴彦淖尔 辽宁省: 盘锦市 鞍山市 抚顺市 本溪市 铁岭市 锦州市 丹东市 辽阳市 葫芦岛 阜新市 朝阳市 营口市 吉林省: 吉林市 通化市 白城市 四平市 辽源市 松原市 白山市 黑龙江省: 伊春市 牡丹江 大庆市 鸡西市 鹤岗市 绥化市 双鸭山 七台河 佳木斯 黑河市 齐齐哈尔市 江苏省: 无锡市 常州市 扬州市 徐州市 苏州市 连云港 盐城市 淮安市 宿迁市 镇江市 南通市 泰州市 浙江省: 绍兴市 温州市 湖州市 嘉兴市 台州市 金华市 舟山市 衢州市 丽水市 安徽省: 合肥市 芜湖市 亳州市 马鞍山 池州市 淮南市 淮北市 蚌埠市 巢湖市 安庆市 宿州市 宣城市 滁州市 黄山市 六安市 阜阳市 铜陵市 福建省: 福州市 泉州市 漳州市 南平市 三明市 龙岩市 莆田市 宁德市 江西省: 南昌市 赣州市 景德镇 九江市 萍乡市 新余市 抚州市 宜春市 上饶市 鹰潭市 吉安市 山东省: 潍坊市 淄博市 威海市 枣庄市 泰安市 临沂市 东营市 济宁市 烟台市 菏泽市 日照市 德州市 聊城市 滨州市 莱芜市 河南省: 郑州市 洛阳市 焦作市 商丘市 信阳市 新乡市 安阳市 开封市 漯河市 南阳市 鹤壁市 平顶山 濮阳市 许昌市 周口市 三门峡 驻马店 湖北省: 荆门市 咸宁市 襄樊市 荆州市 黄石市 宜昌市 随州市 鄂州市 孝感市 黄冈市 十堰市 湖南省: 长沙市 郴州市 娄底市 衡阳市 株洲市 湘潭市 岳阳市 常德市 邵阳市 益阳市 永州市 张家界 怀化市 广东省: 江门市 佛山市 汕头市 湛江市 韶关市 中山市 珠海市 茂名市 肇庆市 阳江市 惠州市 潮州市 揭阳市 清远市 河源市 东莞市 汕尾市 云浮市 广西省: 南宁市 贺州市 柳州市 桂林市 梧州市 北海市 玉林市 钦州市 百色市 防城港 贵港市 河池市 崇左市 来宾市 海南省: 海口市 三亚市 四川省: 乐山市 雅安市 广安市 南充市 自贡市 泸州市 内江市 宜宾市 广元市 达州市 资阳市 绵阳市 眉山市 巴中市 攀枝花 遂宁市 德阳市 贵州省: 贵阳市 安顺市 遵义市 六盘水 云南省: 昆明市 玉溪市 大理市 曲靖市 昭通市 保山市 丽江市 临沧市 西藏: 拉萨市 阿里 PCU50.3-C专业-

西门子PCU50.3-C进不了系统死机维修_西门子PCU50、70、20工控机维修