

OTC机器人驱动器维修

产品名称	OTC机器人驱动器维修
公司名称	常州凌肯自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	凌科自动化:诚信为本，快速修复 凌科自动化:技术精湛，收费合理 凌科自动化:为你降低成本，创造价值
公司地址	江苏省常州市武进经济开发区政大路1号力达工业园4楼
联系电话	13961122002 13961122002

产品详情

触摸屏驱动顺序装置错误。触摸屏使用一段时间后就又可能出现一些故障问题，那么怎么处理这些，交给AB触摸屏维修中心的维修师傅来为你详细解说。景象手指所触摸的地位与鼠标箭头没有重合。缘由装置完驱动顺序后，在停止校正地位时，没有垂直触摸靶心正中地位。处理重新校正地位。景象局部区域触摸精确，局部区域触摸有偏向。缘由外表声波触摸屏周围边上的声波反射条纹下面积聚了少量的尘土或水垢，影响了声波信号的传递所形成的。处理清洁触摸屏，特别留意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁洁净，清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。景象：触摸屏时鼠标箭头无任何举措，没有发作地位改动。缘由：形成此景象发生的缘由很多，外表声波触摸屏周围边上的声波反射条纹下面所积聚的尘土或水垢十分严重。

招致触摸屏无法任务；触摸屏发作毛病；触摸屏控制卡发作毛病；触摸屏信号线发作毛病；计算机主机的串口发作毛病；计算机的操作零碎发作毛病；触摸屏驱动顺序装置错误。察看触摸屏信号指示灯，该灯在正常状况下为有规律的闪烁，大约为每秒钟闪烁一次。当触摸屏时，信号灯为常亮，中止触摸后，信号灯恢复闪烁。假如信号灯在没有触摸时，依然处于常亮形态，首先反省触摸屏能否需求清洁；其次反省硬件所衔接的串口号与软件所设置的串口号能否相符，以及计算机主机的串口能否正常任务。运转驱动盘中的COMDUMP命令，该命令为DOS下命令，运转时在COMDUMP前面加上空格及串口的代1或2，并触摸屏，看能否无数据。无数据则硬件衔接正常。

请反省软件的设置能否正确，能否与其他硬件设备发作抵触。如没无数据则硬件呈现毛病，详细毛病点待定。运转驱动盘中的SAWDUMP命令，该命令为DOS下命令，运转顺序时，该顺序将寻问控制卡的类型、衔接的端口号、传输速率，然后顺序将从控制卡中读取相关数据。请留意检查屏幕左下角的X轴的AGC和Y轴的AGC数值，任一轴的数值为255时，则该轴的换能器呈现毛病，需停止维修。装置完驱动顺序后停止第一次校正时，留意察看零碎报错的详细内容。“没有找到控制卡”、“触摸屏没有衔接”等，依据提示反省相应的部件。如：触摸屏信号线能否与控制卡衔接结实，键盘取电线能否全部与主机衔接等。如仍无法扫除，请专业人员维修。AB接触器维修中心。