

户外写真机 写真机 澜轩

产品名称	户外写真机 写真机 澜轩
公司名称	南京澜轩文化传媒有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区建宁路98号金桥市场后一楼22号
联系电话	13851802171

产品详情

写真机打图有深浅道怎么办？

当用户使用照相机时，他们有时会遇到照相机深度的问题。为什么会这样？用户应如何预防 and 解决？

1. 喷嘴需要调试。用户需要重新喷射喷嘴水平和校准，写真机，更改曲线，更换软件，写真机，并增强打印羽化效果。
2. 收纸系统有阻力。如果纸张处理系统的阻力太大，则会影响进纸速度。如果送纸速度与打印速度不一致，则会导致深浅路面发生。因此，有必要确保纸张处理系统正常。
3. 小框架没有紧固（汽车在行驶时有抖动）。汽车带有照相机喷嘴。如果小框架存在问题，则喷嘴的喷墨轨迹将不可避免地异常。
4. 检查墨水通道是否堵塞或墨水是否不平滑。如果喷嘴堵塞，打印的颜色会不均匀，这也会导致深而浅，因此必须确保喷嘴处于良好的打印状态，并且墨水供应系统不会被堵塞。
5. 步进电机不到位。步进电机的操作控制进纸速度。如果未安装步进电机，也会导致供纸速度异常。步进电机驱动皮带不应太松或太紧。
6. 伺服电机不到位。伺服电机控制汽车的运行。如果没有安装，将不可避免地导致汽车异常运行，并且打印存在问题。
7. 耗材问题，包括印刷材料和油墨。有些介质质地不均匀，油墨吸收不平衡，导致道路深浅；不良墨水很容易造成墨水供应系统和喷嘴堵塞，打印会造成深浅路面。此时，可以通过更换耗材来检查。这是一个物质问题。

户外写真机能应用的方面有很多，而应用应该是广告行业的吧。广告行业的基本上用来宣传，而且广告的方法是多种多样的，可以在广告牌上宣传，也可以在公交汽车，或者企业汽车的车身上广告，这些都是应用到户外写真。而户外写真精度可以达到照片级，表现力很强，特别是细腻的皮肤或者是精美的产品都能打印得很逼真，小到2mm的小字都能很清晰的表现，在广告行业来说户外写真机可以说是不可替代的。

用防紫外线覆膜时要确定你的底材不是给荧光下用的。因为这些底材用了光学增亮介质来增加白底的亮度，它吸收紫外线后重新反射蓝光能量，又能校正底材的黄色使之增白。如果你的防紫外线覆膜挡住了射向此种底材的紫外线射线，那你图像中的白区会轻微发黄，听厂商的推荐而不要自己搭配。

最后的防紫外线的方法是尽可能不要让阳光直射图像，特别是当图像附在玻璃后面时，积累的光热会进一步破坏图像。

户外写真机-写真机-澜轩由南京澜轩文化传媒有限公司提供。南京澜轩文化传媒有限公司 (www.njlxwhcm.cn/) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！