

CCCF风机控制箱，风机控制柜，消防泵控制柜，潜污泵控制箱，1控6巡检柜

产品名称	CCCF风机控制箱，风机控制柜，消防泵控制柜，潜污泵控制箱，1控6巡检柜
公司名称	上海丹博泵业制造有限公司
价格	7466.00/个
规格参数	品牌:丹博 型号:DBK 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北街道浦西工业区
联系电话	0577-67929234 18958882797

产品详情

【突破】防、排烟风机可以不设多线控制？

防、排烟风机必须设置多线控制？答案是否定的。

我们都知道：《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第4.1.4条：

消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备，除应采用联动控制方式外，还应在消防控制室设置手动直接控制装置。[防排烟风机控制设备](#)，泵查查

条文说明：消防水泵、防烟和排烟风机等消防设备的手动直接控制应通过火灾报警控制器（联动型）或消防联动控制器的手动控制盘实现，盘上的启停按钮应与消防水泵、防烟和排烟风机的控制箱（柜）

直接用控制线或控制电缆连接。消防水泵、防烟和排烟风机，是在应急情况下实施初起火灾扑救、保障人员疏散的重要消防设备。考虑到消防联动控制器在联动控制时序失效等极端情况下，可能出现不能按预定要求有效启动上述消防设备的情况，本条要求冗余采用直接手动控制方式对此类设备进行直接控制，该要求是重要消防设备有效动作的重要保障，所以将本条确定为强制性条文。

应该说：防、排烟风机设置除联动控制方式之外的多线控制已成共识，但是，《上海民用建筑电气防火设计规程》J11323-2016却在此点上做了突破，其3.3.8条：

当建筑物内设置的防、排烟风机仅服务一个防火分区时，可只采用总线联动控制方式。

有理由相信：随着时间的推移，这种变化极有可能由地方标准上升为国家标准！

应该说：防、排烟风机设置除联动控制方式之外的多线控制已成共识，但是，《上海民用建筑电气防火设计规程》J11323-2016却在此点上做了突破，其3.3.8条：

当建筑物内设置的防、排烟风机仅服务一个防火分区时，可只采用总线联动控制方式。

有理由相信：随着时间的推移，这种变化极有可能由地方标准上升为国家标准！

上海丹博泵业制造有限公司温州分公司办公室地址位于中国民营经济发展的先发地区与改革开放的前沿阵地--温州，温州永嘉县瓯北街道浦西工业区（永嘉县安放阀业有限公司内），于2015年10月22日在永嘉县市场监督管理局注册成立，在公司发展壮大的3年里，我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，我公司主要经营水泵、阀门（以上除压力），水处理设备，成套供水设备，电器成套设备，机电设备及配件（除特种设备）制造、加工及销售。，我们有好的产品和专业的销售和技术团队，我公司属于温州污水泵、杂质泵公司行业，如果您对我公司的产品服务有兴趣，期待您在线留言或者来电咨询