

鑫天彩写真机订购 鑫天彩写真机 澜轩

产品名称	鑫天彩写真机订购 鑫天彩写真机 澜轩
公司名称	南京澜轩文化传媒有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区建宁路98号金桥市场后一楼22号
联系电话	13851802171

产品详情

热发泡写真机常见的故障及分析：

1. 出图乱码：A. 故障现象：固定某个颜色有色块。喷头有问题，更换喷头。B. 故障现象：整张图上有色块。数据线或者打印线有问题。

2. 错位：A. 故障现象：左右错位大于0.5公分，隔段错位。电机阻力值过大。可检查皮带，皮带轮，铜套，滑面贴，鑫天彩写真机安装，光栅，确保都没有问题仍不能解决，更换电机。B. 故障现象：左右错位小于0.5公分，连续错位。铜套阻力过大，可清洗铜套，擦拭光杆或降低托架速度。仍不能解决，更换铜套C. 故障现象：出图斜，成平行四边形。擦光栅，鑫天彩写真机，译码器。仍不能解决，检查光栅如果受损，更换光栅。D. 故障现象：字体周围有杂色虚边。校准喷头。

3. 出图速度慢：故障现象：打图左右有停顿。操作系统是否MIN98，外部并行写真机打印口是否是ECP。

4. 喷头不出墨：A. 故障现象：单个喷头不出墨。交叉换位打清洗后，判断触点带是否有问题。如无，可以判断是烧或者堵，堵的话可用热的纯净水冲泡。如固定一个颜色经常堵头，可与墨水供应商联系，鑫天彩写真机订购，调换墨水。B. 故障现象：所有喷头均不出喷墨，其中有一个喷头有问题，影响其他。逐个打清洗挑出来即可，或者墨车板有问题。

5. 无法联机打印：A. 检查蒙泰打印机设置是否正常，端口设置是否是LPT1

B. 检查解密卡，打印线是否正常。C. 如以上均正常仍无法联机打印，主板打印口或计算机有问题。

6. 打印宽度不够？A. 纸张已经走偏: 初次上纸的时候尽量上正并用卡纸器卡住B.

“页边留白”未改成“扩展”：进入“设置菜单”->“纸张选项菜单”->“页边留白”改为“扩展”，一定要保存，并选择刚才保存的选项。

7.打印长度不够？纵轴线不准: 打开“辅助功能菜单”->“颜色校准菜单”->“图纸纵轴线测试”，即在纸上起始端开始走纸，打印出两个“T”字型的图标，用直尺测量交叉点之间的距离，将数值改为测

量后的结果保存并选择所保存的选项即可。系统默认参数为83.82cm。

8. 机器正常上纸后，写真机无法打印，进退纸张的按键无效？机器未检测到纸张：
重新装载打印载体或更换测纸器。

9. 打印出的图像歪斜错位或者走弧线？A. 光栅太脏：用棉签蘸酒精擦拭光栅并保持环境卫生或更换光栅B.
光栅感应器太脏：拆除光栅感应器用酒精擦拭或更换光栅感应器

C. 铜环磨损厉害或太脏：更换铜环或涂抹无尘机油保持润滑D. 小车运行速度太快：
将小车速度调到“7”或“8”为宜。

材料应用

PP材料

适用于户内张贴或挂画，可以装在易拉宝、挂画架或滚动屏上。材料本身不带有胶粘性，需要有双面胶配合才可以张贴。

PP背胶材料

适用于户内张贴画，背面带有不干胶，可以粘贴在墙上、木板、KT板、有机板、玻璃等物料上。此材料只适合一次性粘贴使用，不可以反复粘贴。

相纸材料

适合于制作照片、效果图等追求真实效果的画面。材料为纸质，不可以受潮。

灯片材料

适合于制作灯箱一类的需要打灯光的广告。材质为PVC一类，半透明。

透明片材料

适合于制作灯箱一类的需要打灯光的广告。材质为PVC一类，透明。

透明不干胶材料

适用于户内张贴画，其背面带有不干胶，可以粘贴在墙上、KT板、木板、有机板、玻璃等物料上。因此材料为透明料所以多用于玻璃橱窗。

油画布

油画布是一种厚布料，多用于真油画或者艺术画的制作，表面过光油后可以起到防水的作用。

绢布

绢布是一种薄布料，用于制作一些轻薄易飘动的画面，也可以做成挂画。

户外喷绘一般精度为370-800dpi，也有1200-1440dpi的户外写真。户外材料有灯布、灯片、不干胶（车身贴）、网格布、单孔透、pp、背胶、相纸、绢布等。户外的画面都可以防水防晒，一般在户外都可以保持1-5年。材料规格为1米到3米。

灯布

抗拉力强，适合于户外大面积的广告画或灯箱。

网格布

网格布是一种网状布料，网格可以过去，有半透的效果。适合于做屏封。

不干胶

不干胶（也称车身贴）适合于做车体广告和一些要粘贴的广告，可以反复粘贴。

单孔透为网孔状不干胶，适合于做车体广告和地铁广告，可以反复粘贴。有半透的效果。

写真机是用喷头在专用材料上喷出各种彩色的图案，其实它就是一种大幅面的打印机。一般用在广告、图文、CAD行业上，2004年以前主要以进口机器为主。写真机按喷头技术主要分为2类：压电写真机和热发泡写真机。

热发泡写真机

当前主流的分为四色和六色两种不同精度的写真机，四色写真机的缺点是(如NOVAJET)喷头寿命短，大概只有200-300个平方、精度低，只有600DPI;优点是生产成本低，机器普及率高。六色写真机弥补了四色写真机精度低的情况，六色写真机的精度为1200DPI。速度每小时也高达21m²。

鑫天彩写真机订购-鑫天彩写真机-澜轩由南京澜轩文化传媒有限公司提供。南京澜轩文化传媒有限公司（www.njlxwhcm.cn/）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！