

建筑木方厂家 隆旅木业 建筑木方

产品名称	建筑木方厂家 隆旅木业 建筑木方
公司名称	上海隆旅木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市宝山区顾北东路365号C区2482
联系电话	18015616222

产品详情

上海隆旅木业有限公司位于上海市宝山区，经营多种规格的建筑木材、包装箱板材、木托盘方料、家具板材、建筑装饰材料等，公司将以品质精良、诚信经营、客户至上的理念，欢迎各界伙伴来电咨询，光临惠顾!

实木板顾名思义，建筑木方供应商，实木板就是采用完整的木材制成的木板材。这些板材坚固耐用、纹路自然，是装修中优中之选。但由于此类板材造价高，而且施工工艺要求高，在装修中使用反而并不多。实木板一般按照板材实质名称分类，没有统一的标准规格。除了地板和门扇会使用实木板外，一般我们所使用的板材都是人工加工出来的人造板。夹板

上海隆旅木业有限公司位于上海市宝山区，建筑木方厂家，经营多种规格的建筑木材、包装箱板材、木托盘方料、家具板材、建筑装饰材料等，公司将以品质精良、诚信经营、客户至上的理念，欢迎各界伙伴来电咨询，建筑木方，光临惠顾!

建筑木方弯曲变形的原因有哪些

弯曲（一）、产生的原因

- 1、 主要由于径向和弦向干缩不一致而产生，尤其是弦向板易发生弯曲；
- 2、 被干木材的材堆堆积不正确，隔条厚度不均匀，隔条上下位置不在同一条直线上；
- 3、 被干木材厚度不均匀；
- 4、 终含水率不均匀，有残余力；
- 5、 材堆顶部未加配重压块。

上海隆旅木业有限公司位于上海市宝山区，经营多种规格的建筑木材、包装箱板材、木托盘方料、家具板材、建筑装饰材料等，公司将以品质精良、诚信经营、客户至上的理念，欢迎各界伙伴来电咨询，光临惠顾!

翘曲（一）、产生的原因

- 1、 主要由于干燥过程中锯材干缩不一致造成板面扭翘不平；
- 2、 材堆中温湿度分布不均，干燥介质循环速度缓慢和不均；

建筑木方厂家-隆旅木业(在线咨询)-建筑木方由上海隆旅木业有限公司提供。“木材；板材”就选上海隆旅木业有限公司（www.000.com），公司位于：上海市宝山区顾北东路365号C区2482，多年来，隆旅木业坚持为客户提供好的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。隆旅木业期待成为您的长期合作伙伴！