

# 领航制冷 螺杆式冷水机 杭州冷水机

产品名称	领航制冷 螺杆式冷水机 杭州冷水机
公司名称	深圳领航制冷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区观澜下湖社区下围工业区领航产业园
联系电话	13510250896

## 产品详情

### 冷水机常见低压故障产生的原因以及解决办法

造成冷水（冷冻）机的低压故障的因素很多，我们今天只列举其中的部分分析。大致可分为以下几类（由易到难顺序）系统泄漏、系统堵塞、蒸发器堵塞。重要提示：每个故障点处理完成后必须要按下压力控制器上的“复位按钮”。常见低压故障分析与处理同样适用于其他形式的制冷机组。（压力复位按钮在控制箱内左手边白色的塑料盒子上的红色小按钮，螺杆式冷冻机，压力控制器位于控制箱外侧，在左手边，是绿色的塑料盒子）系统有泄露 制冷系统连接管道有漏点，如焊接问题、环境造成的腐蚀问题、机械振动造成断裂问题、人为因素等等造成低压故障处理。这类问题处理起来比较简单，首先要用检漏液（肥皂水、或洗洁精兑水）或卤素检漏仪一般都可以找到泄漏点，当找到泄漏点后用焊接设备焊接并且做必要的真空处理后，按照厂方的规定量充注冷媒后，设备即可恢复正常运行。故障二 系统堵塞 制冷系统堵塞大概有这四种原因：1、杂物堵塞；2、冰堵；3、电磁阀坏；4、膨胀阀坏等。

### 箱式冷水机组设计特点：（LH-风冷系列）

- 1，工业级微电脑控制系统，温度精准  $\pm 1$  。
- 2，保护措施齐全，智能故障指示，自动化程度高，无需专人操作。
- 3，主机精选美日全新进口压缩机，电气部分选用国际品牌（施耐德原厂产品）。
- 4，采用高效翅片冷凝器和壳管式蒸发器。
- 5，机组结构美观紧凑，安装简单。
- 6，多种制冷剂供选择，包括R22，R134a，R407c等。

7, 380V/50HZ 3PH标准设计电源电压, 可根据客户不同要求定制。

普通款药品阴凉柜(单门)产品简介: 药品冷藏柜, 品牌压缩机, 强制风冷, 立式大容量, 自动除霜除雾, 全面符合新GSP国家标准; 采用不锈钢拉手, 带USB接口, 具有多重故障报警功能; 独特的高效快速制冷技术, 气候和电压双宽设计, 纯铜管蒸发器, 将先进的控制器和3D多循环制冷系统完美组合, 制冷速度更快; 温湿度同时显示, 温湿度超限蜂鸣报警; 微电脑控温, 结合独特的风道设计, 制冷温度更均匀。