

家用中央空调 安徽凯尊 繁昌中央空调

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 家用中央空调 安徽凯尊 繁昌中央空调 |
| 公司名称 | 安徽凯尊冷暖工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 芜湖市弋江区新时代商业街208-212号日立中央空调旗舰店 |
| 联系电话 | 13329033666 13329033666 |

产品详情

近几年，家用中央空调无论是企业还是销量，一直在稳步增长，尤其在经历了2015年的低迷环境后，我国中央空调行业在2016年迎来“春天”，其中家装市场整体增幅高达30%，成为市场的一匹黑马。

市场的快速增长也催生了品牌的活力，目前的市场，除了大金、三菱、三星等外资品牌，以格力、美的、海尔、海信为代表的自主品牌也纷纷在中央空调市场发力，中央空调家用消费窗口已经开启，难怪有业内人士表示，繁昌中央空调，中央空调家庭消费市场将是2017年甚至随后几年空调企业发展的新动力、主方向。

中央空调的发展与其节能、舒适、美观等优点分不开的。相对普通空调而言，中央空调技术含量高，制造水平高，所以能效比往往比分体式空调更高更省电。一般家用传统空调的能效比在2.3~2.8，而中央空调则能达到3.0以上，并且各个房间能独自控制温度，耗电量要远远低于普通的柜式、分体式空调。同时，中央空调可以单独开启，没有启动的室内机不耗电。

空调维修常知识？一.紧压机不能运转

原因1：电源问题。解决方法：运用万用表和电笔查看和扫除问题。假若保险丝坏了，请替换保险丝。假若电线断了，请替换电线。

原因2：电源电压过低。解决方法：运用万用表丈量电压值，可运用功率调节器。

原因3：导线衔接松动或断路。解决方法：查看接线方位，松开衔接器应从头刺进并拧紧，并应由专业人员检修。

二、电扇不能运转：原因1：主开关接触不良。解决方法：运用万用表丈量主开关的接触电阻，假若电阻过大或为零，则应修理或替换。

原因2：电扇电机线圈有损坏。解决方法：运用万用表查看和替换相同标准、相同速度的电扇电机。

原因3：电机和电扇叶片之间的螺丝松了。解决方法：拧紧并加固螺钉。

家用中央空调因其优异的性能成为现代家居装修的重要元素。那么家用中央空调如何选购呢？家用空调适用性选择：

1、根据户型层高判断选分体机还是中央空调。从舒适度来说，比起分体空调，家用中央空调每台室内机都会设置一个出风口和回风口，中央空调施工，气流循环更加合理，室内温差小不会出现制冷死角，舒适度高。但是中央空调的风机盘管、管道等需要隐蔽式安装在吊顶中，中央空调安装，推荐是层高在2.6米以上的户型安装。

2、根据户型面积或者预算，选择风管机还是多联机。风管机是中央空调的一种，我们常说的中央空调是一拖N的家用多联机，一台室外机带动多台室内机，家用中央空调，风管机则是一拖一，一台室外机带动一台室内机，所以也被叫做隐藏式空调。

3、风管机拥有壁挂机的功能和中央空调的外貌，价格比1拖N的中央空调要低，但却有中央空调的均衡舒适出风，集美貌实惠于一体，相对来说更加推荐小户型选购。

家用中央空调-安徽凯尊(在线咨询)-繁昌中央空调由安徽凯尊冷暖工程有限公司提供。安徽凯尊冷暖工程有限公司（www.lengnuangongcheng.com）在中央空调这一领域倾注了无限的热忱和热情，安徽凯尊一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。