

喷涂设备图片 黑龙江喷涂设备 临朐鑫诺涂装设备

产品名称	喷涂设备图片 黑龙江喷涂设备 临朐鑫诺涂装设备
公司名称	临朐鑫诺涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县城北环路与骈邑路交汇处西500米路南
联系电话	13864611233

产品详情

喷涂机-选购

设备的性能，对喷粉设备而言主要是上粉率、上粉能力，对复杂工件的加工能力，这个指标初次接触的朋友很难弄懂的，一定要慎重了解，仔细比较高压内置的静电喷塑机的上粉能力远远高于高压外置的产品，喷涂设备用途，另外不同厂家的同类产品的性能也往往会有较大的差距；喷枪的性能不能只靠询问有关参数如静电电压、充电电流等来了解，这些参数用户是无法验证的，也往往是虚假的，因此必须通过显而易见的特殊工件喷涂试验来判别

在使用喷涂设备时应注意的事项：

- 1、涂装的环境要达到要求，除了产品能达到更好的涂装效果外，给施工员工也创造了一个良好的工作。
- 2、在涂装场地，严禁吸烟，喷涂设备图片，另外还要注意就是不要在有火花或有可燃物的区域施工。
- 3、注意维护，对涂装设备进行定期维护，是减少故障发生的有效办法，也是延长设备使用寿命的方法。
- 4、在使用完，人离开现场时，应该切涂装设备断源，以确保安全。
- 5、有些涂装设备对涂料是有要求的，因此在购买前，需要看清楚适不适你使用的涂料，如果强行使用，则有可能喷涂效果达不到，也可能会损坏涂设备。
- 6、喷涂设备在涂装期间有的需要380伏电，有的设备只要220伏电，喷涂设备厂，在使用时一定要看清楚使用说明，黑龙江喷涂设备，不能只凭经验操作，因为现在的科技发展的太快，要跟上节奏是件不容易的事情，过去的经验或许已不管用了。

静电粉末喷涂设备喷嘴失效的原因有哪些？

- 1、阻塞：化学材料和杂质在喷嘴内的堆积很有可能造成喷嘴阻塞。极大地影响喷嘴的喷雾形状，从而影响喷淋压力。
- 2、温度：喷嘴在高温或异常温度的环境下长时间的工作工作，会导致喷嘴材料软化进而损坏。
- 3、意外损害：不正确的使用方法和不能及时进行保养是导致喷嘴意外损害的最主要原因。尽管喷嘴口通常设计成凹式，但扇形喷嘴的偏移结构却很容易受到损害。
- 4、腐蚀：使用化学材料喷洗工件时，这些化学材料也会引起喷嘴材料的腐蚀。
- 5、侵蚀：高流速的液体经过喷嘴孔时，会对喷嘴孔产生很强侵蚀，会造成喷嘴压力降低、喷雾状态变得无规律。静电喷涂设备喷嘴发生侵蚀的机率取决于喷淋压力、液体的硬度、所使用的化学材料种类及其用量。此外，液体中的颗粒杂质也能严重的腐蚀喷嘴。

喷涂设备图片-黑龙江喷涂设备-

临胸鑫诺涂装设备(查看)由临胸鑫诺涂装设备有限公司提供。喷涂设备图片-黑龙江喷涂设备-临胸鑫诺涂装设备(查看)是临胸鑫诺涂装设备有限公司(www.wfjn.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孟经理。