

马达AEEF 1.5KW 4P 晋江马达 厦门东盛机电

产品名称	马达AEEF 1.5KW 4P 晋江马达 厦门东盛机电
公司名称	厦门东盛机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省厦门市集美区灌口镇上塘社63号一楼厂房
联系电话	13365908699 13365908699

产品详情

厦门东盛机电有限公司|主营电机水泵等知名品牌机电产品，系东元电机在福建地区的总代理

受潮。因为进水或受潮造成的绝缘降低，马达AEEF-1.5KW-4P，也是常见的损坏原因，但是没有办法作防护。只能使用中注意和定期摇绝缘。在没爆以前，烘干、重新浸漆可解决。尤其是用变频器驱动的电机，更要小心此项，不然可能连变频器一块报销。

东盛机电有限公司成立于2005年，公司主营电机水泵等知名品牌机电产品，系东元电机在福建地区的总代理。主要致力于机械制造厂商及工厂公司的配套，对经销商的分销服务，及对大中型终端用户的机电改造服务。

厦门东盛机电有限公司|主营电机水泵等知名品牌机电产品，系东元电机在福建地区的总代理

并励直流电动机的励磁绕组与转子绕组相并联，其励磁电流较恒定，起动转矩与电枢电流成正比，起动电流约为额定电流的2.5倍左右。转速则随电流及转矩的增大而略有下降，短时过载转矩为额定转矩的1.5倍。转速变化率较小，为5%~15%。可通过削弱磁场的恒功率来调速。

厦门东盛机电有限公司|主营电机水泵等知名品牌机电产品，系东元电机在福建地区的总代理

过载：如果是保护功能正常（加装合适的热继电器），一般不会发生。但是，要注意的是，晋江马达，因热继电器无法校验，并且保护数值也不十分jing确，选型不合适等等加上人为设置成自动复位，所以需要保护的时候，往往起不到作用，也可能多次保护以后，没有找到真正原因，人为调高保护数值。至使保护失效。

东盛机电有限公司成立于2005年，公司主营电机水泵等知名品牌机电产品，马达AEEF-3.7KW-6P，系东元电机在福建地区的总代理。主要致力于机械制造厂商及工厂公司的配套，对经销商的分销服务，及对大中型终端用户的机电改造服务。

马达AEEF-1.5KW-4P-晋江马达-厦门东盛机电由厦门东盛机电有限公司提供。厦门东盛机电有限公司（www.xmdsjd.com）实力雄厚，信誉可靠，在福建厦门的离心水泵等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领厦门东盛机电和您携手步入辉煌，共创美好未来！