

四合扣机厂家批发 四合扣机 东莞新世创智造机械

产品名称	四合扣机厂家批发 四合扣机 东莞新世创智造机械
公司名称	东莞市新世创智造机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东坑镇长安塘茶亭楼52号
联系电话	13713271184

产品详情

打扣机操作规程是什么样子的？

1 作业前准备

- 1) 准备好生产所需用的相关工具、模具、油壶及物料；将机器各部位的灰尘、油污擦拭干净，清理岗位杂物，保持整洁。
- 2) 将衣服穿戴整洁，禁止穿裙子或把衣服敞开展工作；长发者必须盘扎好头发。
- 3) 在开机前操作员要认真检查打扣机各部位是否处于正常状态，模具是否完好；传动部位有无障碍，四合扣机厂家，防护装置是否完好；确认无误后接通电源，空车试踩运转2分钟，查看马达转向是否正确；安全保险杆装置、离合器是否灵活、可靠，待一切正常后，四合扣机，按要求开始作业。

全自动打扣机出现故障的地方和维修方法

故障：切不断钢带

原因：

1、切刀磨损或故障

维修方法：检查切刀或切刀架是否磨损或故障，服装厂四合扣机，如磨损严重应更换

2、气压降低 全自动打扣机

维修方法：检查工作压力是否正常；

切断钢带力来自封a锁气缸参见故障现象；

检查封a锁操作

故障：锁扣夹口承受的拉力不够

原因：卡紧块联接孔或联接销磨损

维修方法：在槽深度浅时检查这些零件，必要时更换。

打扣机的日常保养及小毛病的修理维护

打扣机在工业生产过程中变得越来越重要，使用的频率越来越高。但是目前也有部分使用者不能很好的保养维护打扣机，使得产品的使用寿命变得短了。那么今天在这里我们给大家大概的介绍下如何保养维护。自动打扣机

4.每个操作工都必须懂得相关的机器维修和保养。

5.打扣机长期未用，应先进行清理，盖上防护罩，妥善保管，半年要全a面润滑一次，四合扣机厂家批发，并作短时间空转。

那么上面只是简单的介绍了下维护保养，关键的是大家在使用打扣机的时候能坚持做到以上几点，那么打扣机的使用年限也会更长。

四合扣机厂家批发-四合扣机-东莞新世创智造机械(查看)由东莞市新世创智造机械有限公司提供。四合扣机厂家批发-四合扣机-东莞新世创智造机械(查看)是东莞市新世创智造机械有限公司 (shop223x809435147.1688.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴总。