

双门烤箱定做 揭阳烤箱 东莞航通五金制品公司

产品名称	双门烤箱定做 揭阳烤箱 东莞航通五金制品公司
公司名称	东莞市航通五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市企石镇下载东胜路42号102室
联系电话	13925749415 13925749415

产品详情

工业烤箱的日常维护和保养

- 1、打扫表面及工作室灰尘，保持机器干净、卫生。
- 2、定时检查风机运转是否正常，有无异常声音，双门烤箱定做，如有立即关闭机器检查。
- 3、定时检查通风口是否堵塞，并定时清理积尘。
- 4、定时检查温控器是否准确，如不准确，请调整温控器的静态补偿或传感器修正值。
- 5、定时检查发热管有无损坏，线路有无老化。
- 6、突然停电，要把电源开关和加热开关关闭，防止来电时自动启动。
- 7、通电前应检查电源线路绝缘应良好，不准有漏电。加热器电阻丝之间不得有碰触，以防短路。
- 8、通电前应打开排气阀门。
- 9、使用非防爆电烘箱，严禁带挥发性的物件进入烘箱内。
- 10、随时观察并调整箱内温度，应符合烘件工艺要求的温度。
- 11、保持电烘箱内清洁，检查和清除烘箱内电阻丝旁的氧化皮。
- 12、切断电源，关闭烘箱。

工业烤箱的使用指南

工业烤箱一般的电热干燥箱均设有温度均匀度参数：自然对流式的干燥箱为工作温度上限乘3%，强制对流式的干燥箱为工作温度上限乘2.5%。

惟独电热真空干燥箱不设温度均匀度参数，这是为什么？真空干燥箱内依靠气体分子运动使工作室温度达到均匀的可能性几乎已经没有了。

因此，从概念上我们就不能再把通常电热干燥箱所规定的温度均匀度定义用到真空干燥箱上来。在真空状态下设这个指标也是没有意义的。

热辐射的量与距离的平方成反比。同一个物体，揭阳烤箱，距离加热壁20cm处所接受的辐射热只是距离加热壁10cm处的1/4。差异很大。

这种现象与冬天晒太阳时，晒到太阳的一面很暖和，单门烤箱销售，晒不到太阳的一面比较冷是一个道理。由于真空干燥箱在结构上很难做到使工作室三维空间内的各点辐射热的均匀一致，同时也缺乏公正的评估方法，这有可能是电热真空干燥箱标准中不设温度均匀度参数的原因！

一、当烘烤时间完成时，时间指示灯会亮，嗡鸣器警报，时间控制器自动断开发热系统电源，运风系统仍然保持正常工作，如果要再次计时烘烤产品时需重新开合时间切换开关；

二、温度设置：首先闭合温控开关到NO位置先按SET键，再设定烘烤温度，按 即可改变温度值；

三、超温设置：机械式、扭头温控器，只要转动扭头将标准线与刻度线对齐即可，拨码温控器按 改变温度值，超温数值一般设置在需烤温度的+5 —10 之间。

四、设工业烤箱时间：首先在时间控制器上设定需要的时间数，按动 可改变时间值，S表示99.99秒，M表示99.99分钟，H表示99.99小时；

五、闭合时间切换开关使烤箱进入计时状态正常工作；

双门烤箱定做-揭阳烤箱-东莞航通五金制品公司由东莞市航通五金制品有限公司提供。双门烤箱定做-揭阳烤箱-东莞航通五金制品公司是东莞市航通五金制品有限公司（hangtong.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。