

无锡优利康变频器当地原厂维修

产品名称	无锡优利康变频器当地原厂维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	2145.00/台
规格参数	优利康变频器:无锡优利康变频器当地维修 变频器维修:无锡优利康变频器维修 优利康维修:无锡优利康原厂维修
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

无锡优利康变频器当地原厂维修，无锡优利康变频器维修优利康变频器维修中心是由多名高素质的维修工程师组成的维修团队，从事国内外变频器，PLC，伺服，人机界面，开关电源，工业电源等工业自动化产品和电力电子产品的维修，并提供全方位的技术咨询及售后服务，主要维修工程师均有多年从事电子产品的芯片级开发和维修的经历，具有丰富的电子产品开发和维修经验。

主要维修项目：变频器，PLC，伺服驱动器，伺服电机，无锡优利康变频器当地原厂维修，无锡优利康变频器维修直流调速器，人机界面，温度控制器，工控电脑，数控系统，工业控制板，开关电源，通讯电源，电镀电源，工业特种电源，自动电焊机等工业自动化产品和电力电子产品的维修。

优利康变频器维修简介：

1、维修流程：

客户送修（快递） 专人受理 登记核对 免费检测 核算报价 客户同意 工程师维修
维修后负责检测 返回客户 售后回访

2、送修注意事项：

送修前，请将故障机的参数设置以及接线图详细记录下来，

便于维修后的正确安装，节省调试时间。

送修时，请将故障现象以及与故障发生时相关的情况，无锡优利康变频器当地原厂维修，无锡优利康变频器维修用文字描述清楚，随机寄至我司，便于维修人员及时诊断和定位故障。

、客户如通过快递公司將故障机发至我司，寄送前請使用外包装和填充物，并妥善包装，否則可能会造成外壳和线路板的损坏，我司概不负责。

、將待修机寄送我司前，請详细注明您的联系方式，包括您的地址，电话，联系人等，便于及时与您联系沟通。

、如能修好，我們將检测结果和维修报价通过电话和传真的方式反馈给您，得到您的同意后立即由维修工程师进行维修。

、汇款后請將汇款底单以及详细的联系方式，地址等及时传真至我司，收到传真后我们会及时將修复机返回给您。

3、保修范围：

优利康变频器维修中心对所有维修产品自发货之日起保修三个月，如保修期内出现相同故障免费保修；人为故障及非正常情况损坏除外：如电源接入错误、环境过差（过多粉尘、过潮湿、室内温度过高）无锡优利康变频器当地原厂维修，无锡优利康变频器维修油污或水进入机器等；如保修期内出现其他故障双方协商解决。

目前维修中心已与多家大型企业签定了长期合作维修协议，我们以严谨认真的工作态度，尽善尽美的服务，真诚期待与您的合作。

优利康变频器维修型号：

无锡优利康变频器当地原厂维修，无锡优利康变频器维修YD10P2-T2S、YD10P4-T2S、YD10P7-T2S、YD11P5-T2S、YD12P2-T2S、YD10P4-T2、YD10P7-T2、YD11P5-T2、YD12P2-T2、YD13P7-T2、YD15P5-T2、YD17P5-T2、YD1011-T2、YD1015-T2、YD10P7-T4、YD11P5-T4、YD12P2-T4、YD13P7-T4、YD15P5-T4、YD17P5-T4、YD1011-T4、YD1015-T4

YD23P7-T4、YD25P5-T4、YD27P5-T4、YD2011-T4、无锡优利康变频器当地原厂维修，

无锡优利康变频器维修YD2015-T4、YD2018-T4、YD2022-T4、YD2030-T4、YD2037-T4、YD2045-T4、YD2055-T4、YD2075-T4、YD2093-T4、YD2110-T4、YD2132-T4、YD2160-T4、YD2185-T4、YD2200-T4、YD2220-T4、YD2250-T4、YD2280-T4、YD2315-T4、YD2355-T4、YD2400-T4

YD31P5-T4、YD32P2-T4、YD33P7-T4、YD35P5-T4、YD37P5-T4、YD3011-T4、YD3015-T4、YD3018-T4、YD3022-T4、YD3030-T4、YD3037-T4、YD3045-T4、YD3055-T4

YD51P5-T4、YD52P2-T4、YD53P7-T4、YD55P5-T4、无锡优利康变频器当地原厂维修，无锡优利康变频器维修YD57P5-T4、YD5011-T4、YD5015-T4、YD5018-T4、YD5022-T4、YD5030-T4、YD5037-T4、YD5045-T4、YD5055-T4、YD5075-T4、YD5093-T4、YD5110-T4、YD5132-T4、YD5160-T4、YD5185-T4、YD5200-T4、YD5220-T4、YD5250-T4、YD5280-T4、YD5315-T4