

镜面铝板抛光 博宇铝材 镜面铝板

产品名称	镜面铝板抛光 博宇铝材 镜面铝板
公司名称	巩义市博宇铝材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市建设路159号1号楼1单元22层付297号
联系电话	15638174968

产品详情

合金铝板按主要合金元素可分为2×××系为铝铜合金铝板（Al--Cu），3×××系为铝锰合金铝板（Al--Mn），镜面铝板抛光，4×××系为铝硅合金铝板（Al--Si），镜面铝板工艺，5×××系为铝镁合金铝板（Al--Mg），6×××系为铝镁硅合金铝板（AL--Mg--Si），镜面铝板，7×××系为铝锌合金铝板[AL--Zn--Mg--(Cu)]。

H：加工硬化状态。

（1）Hxx状态：

H1×——热轧、张力强；H2×——连铸连轧、张力强、部分韧化；H3×——经过内应力处理、性能稳定；H4×——经过上漆或涂层；H×2——25%硬度处理；H×4——50%硬度处理；H×6——75%硬度处理；H×8——90以上硬度处理。

（2）Hxxx状态：

H111：适用于最终退火后又进行了适量的加工硬化，但加工硬化程度又不及H11状态的产品。

H112：适用于热加工成型的产品，该状态的力学性能有规定的要求。

H116：适用于镁含量 4% 的5×××系合金制成的产品。这些产品具有规定的力学性能和抗剥落腐蚀性能要求。

在铝合金中牌号是有代表意义的，下面就依7075T651铝板牌号为例说明。表示铝与铝合金组别-铝锌镁系合金。铝与铝合金组别分为九大类。其中以1、3、5、6、7系的铝、铝合金为主，其他系列在实际使用中用到的几率少。

1系：工业纯铝

2系：铝铜系合金

3系：铝锰系合金

4系：铝硅系合金

5系：铝镁系合金

6系：铝镁硅系合金

7系：铝锌镁铜系合金

8系：其他合金

9系：备用合金

铝是地壳中含量最丰富的金属元素，含量8.3%。主要以铝硅酸盐矿石存在，还有铝土矿和冰晶石。氧化铝为一种白色无定形粉末，镜面铝板，它有多种变体，其中最为人们所熟悉的是 α - Al_2O_3 和 γ - Al_2O_3 。自然界存在的刚玉即属于 α - Al_2O_3 ，它的硬度仅次于金刚石，熔点高、耐酸碱，常用来制作一些轴承，制造磨料、耐火材料。如刚玉坩埚，可耐1800 的高温。 Al_2O_3 由于含有不同的杂质而有多种颜色。例如含微量Cr（III）的呈红色，称为红宝石；含有Fe（II），Fe（III）或Ti（IV）的称为蓝宝石。镜面铝板抛光-博宇铝材-镜面铝板由巩义市博宇铝材销售有限公司提供。镜面铝板抛光-博宇铝材-镜面铝板是巩义市博宇铝材销售有限公司（gybylc.cnal.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙经理。同时本公司（www.boyulvcai.com）还是专业从事家用铝箔，烧烤铝箔，复合铝箔的厂家，欢迎来电咨询。