

# 淄博水环真空泵厂 水环真空泵厂 众邦真空泵

产品名称	淄博水环真空泵厂 水环真空泵厂 众邦真空泵
公司名称	山东众邦真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔工业园众邦路1号
联系电话	18053349888

## 产品详情

### 真空泵的检修要点

真空泵的检修要点：

- 1、对泵阀检查应注意密封环是否老化变形，弹簧弹力是否严重降低，阀口与阀芯有无磨损、腐蚀等缺陷，安装时阀端面应与泵体法兰面平，不能凹进；
- 2、膜片更换时，拆装泵头应预先吊起，防止坠落损坏；
- 3、调节机构拆装时要标定冲程长度位置(冲程长度为5mm)，卸下刻度表座，将刻度环滑入标定位置，测量的冲程长度应与刻度表完全一致；
- 4、活塞拆卸时，要用专用尖头工具把填料环从其槽内取出，注意不要损坏环槽；
- 5、蜗杆蜗轮要进行检查，水环真空泵厂，其齿应完好无损，不应有裂纹或断齿，安装时要检查啮合接触情况。

### 水垢真空泵结垢原因及清除

随着酸性造纸到中性造纸的发展，造纸水环真空泵的结垢是每个造纸企业经常碰到的问题，无论南方还是北方。结垢是一个过程，并不是一下子生成的，随着结垢物的产生，它对纸机的影响也在逐步显现，所以不能掉以轻心，要持之以恒，一开始就把结垢控制预防好，这样会产生长远的效益。

(1)结垢原因:

水质影响。pH值高，硬度大。

造纸白水封闭程度加大，不溶物含量高，淄博水环真空泵厂，结垢离子积累。

填料的大量使用。

温度。水温升高，冷却系统没有很好使用。

水循环系统没有定期清理和维护等原因都会加重造纸水环真空泵结垢的可能。

(2)对造纸的不利影响:

严重降低真空度和抽气量。

电机电流升高，造成电耗增大。

往往造成真空泵卡轴、难以启动、纸机停而真空泵不敢停的问题。

频繁酸洗或人工拆卸，不但损坏设备，而且破坏了设备精度，导致真空无法形成或真空度降低。

(3)解决办法:

长期以来传统的清洗方式如机械方法(刮、刷)、高压水、化学清洗(酸洗)等在对设备清洗时出现很多问题:不能彻底清除水垢等沉积物，酸液对设备造成腐蚀形成漏洞，残留的酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀，最终导致更换设备，此外，清洗废液有毒，需要大量资金进行废水处理。

山东众邦真空设备为您提供一些真空泵的保养技巧！

经常检查油质情况，发现油变质应及时更换新油，确保真空泵工作正常。

真空泵在工作个月内，经100小时更换润滑油，以后每个500小时，换油一次。

一般情况下，博山水环真空泵厂，真空泵工作2000小时后应进行检修，检查橡胶密封件老化程度，检查排气阀片是否开裂，清理沉淀在阀片及排气阀座上的污物。清洗整个真空泵腔内的零件，如转子、旋片、弹簧等。一般用qi油清洗，并烘干。对橡胶件类清洗后用干布擦干即可。清洗装配时应轻拿轻放小心碰伤。

经常检查油质情况，发现油变质应及时更换新油，确保真空泵工作正常。

4、真空泵在工作个月内，经100小时更换润滑油，以后每个500小时，换油一次。

5、一般情况下，真空泵工作2000小时后应进行检修，检查橡胶密封件老化程度，检查排气阀片是否开裂，博真水环真空泵厂，清理沉淀在阀片及排气阀座上的污物。清洗整个真空泵腔内的零件，如转子、旋片、弹簧等。一般用qi油清洗，并烘干。对橡胶件类清洗后用干布擦干即可。清洗装配时应轻拿轻放小心碰伤。

淄博水环真空泵厂-水环真空泵厂-众邦真空泵(查看)由山东众邦真空设备有限公司提供。山东众邦真空设备有限公司(www.sdzhongbang.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东 淄博 的真空泵等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领众邦真空泵和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.lzwdj.com)还是专业从事水环式真空泵厂家，水环式真空泵参数，水环式

真空泵选型的厂家，欢迎来电咨询。