

# 废铝金属压块机 金属压块机 大地机械优质售后

产品名称	废铝金属压块机 金属压块机 大地机械优质售后
公司名称	曲阜大地机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	曲阜市鲁城街道周公庙东路南
联系电话	18953733502

## 产品详情

### 大地金属压块机

金属压块机能将粉粒状的铸铁屑、钢屑、铜屑、铝屑、优质矿粉等直接冷压成饼块，以便于储藏、运输及投炉回收再利用。压制成块后投炉回收使用损耗极低。整个生产过程不需加温、加添加剂或其他工艺，直接冷压成型，成型的同时也确保了原有材质的不变。例如铸铁屑成型后代替铸造生铁使用。对于特别材质的铸件，回收意义更大。

金属压块机可将各种比较大的金属边角料、废钢、废铁、废铜、废铝，解体汽车壳，废油桶等挤压成长方体、圆柱体、八角形体等各种形状的合格炉料。以便于储藏、运输及投炉回收再利用。

适用物料：、铁皮、铸铁、薄铁、薄铁皮、轻薄料、钢铁、彩钢瓦、废钢、废铁、铝合金、槽钢、角钢、角铁、铜板、金属板材、铝型材、废钢筋、铝板、铁板、钢板、圆钢、废旧金属

### 金属压块机的工作受限原因分析

### 金属压块机的工作受限原因分析

造成金属压块机在工作效率方面受限制的因素是多方面的，有可能是金属压块机的油泵问题，比如说金属打包机的给油要达不到流量需求就会出现类似的情况。如果液压打包机中溢流阀受损发生变形，也将严重影响到油泵输出，从而减慢了给油的速度。

还有一种可能就是金属打包机发生了严重的内外泄油现象，这种情况下一旦快速工作的话，就会导致给油压力过低，反而会造成更为严重的后果。为了阻止上述各类情况的发生，液压打包机操作之前之前，

一定听要先经过严格的检查和检测。

## 金属压块机的保养

客户对产品要求越来越高，为了满足客户要求，金属压块机，金属废料压块机设备的技术含量日趋增加。但金属废料压块机在使用过程中要注意保养维护，废铝金属压块机，这样才能延长设备的时间。

金属废料压块机平时的维护与保养：

- 1、每一年给设备换油一次，在换油时应彻底清洗油箱。
- 2、及时更换或清洗回油滤油器。
- 3、不定期检查各油管接头，液压元件，铁桶金属压块机，有无渗漏现象，及时修理更换密封件，检查螺栓以防松动。
- 4、机器停用时应擦净各部件，涂上润滑脂。

废铝金属压块机-金属压块机-大地机械优质售后由曲阜大地机械制造有限公司提供。废铝金属压块机-金属压块机-大地机械优质售后是曲阜大地机械制造有限公司（[www.shop1441731142559.1688.com](http://www.shop1441731142559.1688.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。