

16吨唐骏吊车 唐骏吊车 星志重工

产品名称	16吨唐骏吊车 唐骏吊车 星志重工
公司名称	济宁星志重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇张坊村村南
联系电话	19954249911

产品详情

如何查看唐骏吊车钢丝绳

如何查看唐骏吊车钢丝绳

在唐骏吊车的吊装作业中钢丝绳时吊装作业不容许出毛病的，它承载了货物的全部重量，是我们能否顺畅作业的确保。所以，必定要做好唐骏吊车钢丝绳的保养作业，16吨唐骏吊车，了解它作业时要注意的事项。

一、具体操作：

- 1.唐骏吊车起升机构的钢丝绳至少每周查看一次，其他有工作的钢丝绳至少每月查看一次，并要具体填写钢丝绳状况报告，注上日期并签字，装入设备档案备检
- 2.唐骏吊车停置或储藏而使所有钢丝绳闲置一个月或一个月以上时，在从头运用曾经，应进行一次完全查看
- 3.起升机构宜选用多股不旋转钢丝绳。作业过程中应有防止钢丝绳打扭的设备或办法。不准运用编结接长的钢丝绳
- 4.钢丝绳在卷筒上摆放应规整，无跳槽、乱卷现象，尾端固定牢靠，并确保吊钩处于低方位时，唐骏吊车报价，卷筒上有不少于两圈的安全圈

5.用绳卡衔接时，应满足下表要求，并确保衔接强度不小于钢丝绳破断拉力的85%。绳卡间距不该小于钢丝绳直径的6倍，唐骏重工吊车，绳卡压板置于钢丝绳长边一侧，把钢丝绳压偏三分之一，制止正反交织装置。钢丝绳短边伸出量不该小于150毫米，并用细铅丝环绕固定

6.为了确保安全，当钢丝绳一个捻距内外层钢丝折断数目达到钢丝数的必定比例时，钢丝绳应作废。钢丝绳作废标准是：交绕钢丝绳断丝数达总丝数10%时，钢丝绳应作废。核算时每根粗钢丝按1.7根核算、当有一股折断时，应予作废。外层钢丝直径磨损达40%或绳径磨损减小达15%时应予作废。

唐骏吊车的液压系统故障检查方法

液压体系是唐骏吊车中的重要组成部分，其毛病检查工作十分重要。唐骏吊车的液压体系的故障检查方法。

1、看唐骏吊车的液压泵能够正常输出液压油，如果没有液压油输出，唐骏吊车，则说明泵的向不对、零件磨损严峻或损坏、吸油管阻力过大。

2、看溢流阀是否正常工作，若不正常，则可能是压力油路的某个阀有污物或其它原因形成的被卡位。

3、某些管路或液压缸无压力，吊车生产厂家认为可能是管路、节流阀、换向阀等元件阻塞所造成的，需要逐段检查压力和有无油液通过。

唐骏吊车长期停放如何维护

1，唐骏吊车应停放在干燥的室内。不得已停在室外者，应选平坦的地面并铺上木板。停放后用罩布盖好。

2，长期存放前，须对机械进行保养、修复损坏机件，并对其进行彻底清理，保持技术状态良好。

3，在停机场的排列和布置，应保证任何一台机械的进出均不受其他机械的影响。

4，应将机械的燃油控制杆置于怠速位置，各操纵杆置于空挡位置。

5，发动机的保管。

6，放掉发动机内的冷却水。

7，更换发动机油。新机油通常呈中性，不会腐蚀发动机的金属机件。

8，唐骏吊车燃油箱加满柴油，避免燃油箱生锈。如条件允许还应加入防腐剂。

16吨唐骏吊车-唐骏吊车-星志重工(查看)由济宁星志重工机械有限公司提供。济宁星志重工机械有限公司(jnxzjx.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支敬业的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。星志重工——您可信赖的朋友,公司地址:山东省济宁市任城区长沟镇张坊村村南,联系人:魏总。