

履带收割机 丰沃机械品质保证 全封驾驶室履带收割机

产品名称	履带收割机 丰沃机械品质保证 全封驾驶室履带收割机
公司名称	菏泽丰沃机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁菏泽交界处338省道经济开发区
联系电话	18253008118

产品详情

履带收割机发动机高温扫除办法

查看履带收割机水箱网格及防尘罩是否阻塞。

查看风扇皮带是否过松，正常情况为手指可按下皮带1cm左右。

查看履带收割机发动机冷却液，如缺乏需及时添满。

(2) 启动不起来扫除办法：

柴油滤清器阻塞或输油泵小滤网阻塞，全封驾驶室履带收割机，查看柴油滤清器和输油泵滤网是否阻塞，如阻塞需及时整理。

油箱中油量不充足，吸入空气：将回油管（软管）折弯堵住，防止柴油回柴油箱；用扳手拧松每个喷油器高压油管；连续向下按动输油泵，直至每个高压油管无气泡扫除；然后拧紧每个高压油管，松开回油管。

(3)、功率缺乏、无力扫除办法：

查看油路未发现异常，查看手油门手柄滑槽是否有杂物阻塞形成手柄不到位，如有需及时整理杂物。

按压油水分离器输油泵假如不能弹回复位，证明油水分离器损坏形成供油不畅，履带收割机，需求及时更换新件。

(4)、机油压力缺乏扫除办法：

请查看履带收割机机油量在上下刻度线之间。

机油滤清器阻塞是否严重，如阻塞严重需及时更换新件。

履带收割机的操作要点分析

履带收割机在进行操作之前，首先要做到的就是要检查设备的各个部件之间是否有松动情况发生。为了避免事故的发生，因此一定发生有松动情况，应及时的进行紧固处理。玉米收获机

其次就是对机械各个部件进行的检查，如：检查主轴转动是否灵活，如有卡滞，应找出原因，及时排除；检查喂入斗及刀架室内有无工具及其他异物，如有，应清除；检查符合要求后，开机运转几分钟，待机器正常运转后，即可投入作业。

开机后，履带收割机割，操作人员的手不准进入喂入室，喂入口发生堵草现象，不准用木棍、铁棍推堵塞的草，以防发生铡切手指或被木、铁棍打伤事故。此外要有堆放饲草的场地和与喂入斗水平相接的工作面，以便堆放饲草和保证饲草连续喂入。

最后也是最关键的就是在履带收割机进行运行的过程中，突然发现故障，则应该及时的进行停闸处理，并根据故障部位以及性质的不同进行维修，禁止在机械发生故障时仍继续运行。

独特的低转速高扭矩设计，非常适合农田恶劣的工作环境。全液压操作系统，使收割机的操控性能大大提高，行走无级变速、割台升降、出料口180度自由旋转、转向系统全部实现了液压操作。坚固的地盘是整个机器正常运转的保障，本机经过严格的疲劳试验，力求将故障率降到zui低！适用于玉米、高粱、苜蓿及其他青贮作物的收获，在田间作业时能一次完成对青贮作物的收割、粉碎、揉搓、输送，并抛送装车。

- 1、履带收割机器采用强制拨入方式的摘穗机构，实现了在收获机摘穗台幅宽范围内任意种植密度的玉米收获。拨禾链强制喂入装置，即使在玉米地横头也能完美作业，适应性大大提高。摘穗辊加拉茎辊的zui新搭配，解决了传统玉米收获机割台堵塞的难题。
- 2、同类产品都将玉米卸在收获现场，再由人工装车运走，而本机采用的液压高位卸粮装置，要可直接将玉米卸到农民的三轮车上，进一步降低劳动强度。
- 3、本机又新加了玉米剥皮装置，在玉米收割后自动剥皮，回家后可直接晾晒脱粒，大大降低了劳动强度，新型履带收割机，给农民朋友带来了极大的便利。
- 4、本机在收获的同时自动粉碎秸秆，然后直接耕地，实现了秸秆还田，防止燃烧秸秆造成的环境污染，也给农民朋友节约了成本。

履带收割机-丰沃机械品质保证-全封驾驶室履带收割机由菏泽丰沃机械设备有限公司提供。履带收割机-丰沃机械品质保证-全封驾驶室履带收割机是菏泽丰沃机械设备有限公司（www.fengwojx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。