

# 回收镁渣 镁渣 南通意瑞金属

产品名称	回收镁渣 镁渣 南通意瑞金属
公司名称	南通意瑞金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南通正余镇千和东路8号
联系电话	13382516668

## 产品详情

### 镁合金压铸加工的安全操作要点

由于镁的易燃易爆性，在镁合金压铸加工中必须要对安全有足够的重视。下面是镁合金压铸的个人防护、设备安全防护、事故处理要点。

#### 1、个人防护

个人防护是从事镁合金作业的基本条件，一般情况下，下面的防护装备是镁合金压铸人员的基本保护用品基本保护用品：

(1)工作服

(2)安全帽

(3)防护面罩

(4)隔热石棉手套

(5)防火衣裤(耐热700 以上)

(6)安全鞋

镁合金压铸操作人员进行作业以前，一定要按上述要求穿戴防护用品，未穿戴防护用品的人员不要靠近作业区域，镁渣，不能进行操作。

利用镁渣生产建筑水泥

镁渣可以替代部分矿渣生产混合水泥混合材标准的相关技术要求。

## 1. 生产砌筑水泥

砌筑水泥是由一种或一种以上的活性混合材料或具有水硬性的工业废料为主要原料，加入适量的硅酸盐水泥熟料和石膏，经磨细制成的水硬性胶凝材料。这种水泥强度较低，不能用于钢筋混凝土或结构混凝土，主要用于工业与民用建筑的砌筑和抹面砂浆、垫层混凝土等。研究表明：镁渣的活性高于矿渣，易磨性比矿渣和熟料要好，利用炼镁废渣生产砌筑水泥，可以明显地提高水泥的活性，增加产量，降低水泥的生产能耗。

## 镁合金压铸之压铸模具必须遵守的技术标准

- 1、完成维修保养的模具，将成型表面、分型面、安装面做防锈处理，合拢、定模，按模具在机器上的安装方向，放在垫板上。模具附件与模具放在一起。
- 2、全在清理模具各处金属肖和积垢，显现模具本色。
- 3、参照与模具一起送修的最后一个压铸产品，回收镁渣，仔细检查模具存在的问题。有无拉伤、粘模、压蹯、掉肉，有无小型芯弯曲或折断，有无活动型芯插入定位不准，镁合金回收，有无断推杆或推杆长度发生变化，有无镶块定位不准，有无紧固螺栓松动等。根据损坏情况，确定修理或更换。

回收镁渣-镁渣-南通意瑞金属(查看)由南通意瑞金属材料有限公司提供。回收镁渣-镁渣-南通意瑞金属(查看)是南通意瑞金属材料有限公司(www.ksywct.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈先生。