

# 五莲花火烧板厂家销售 五莲花火烧板厂家 华方石材

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 五莲花火烧板厂家销售 五莲花火烧板厂家 华方石材 |
| 公司名称 | 日照市华方石材有限公司              |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 山东省日照市五莲县石材产业园           |
| 联系电话 | 13563319758              |

## 产品详情

### 五莲花火烧板出现裂痕的原因

环境是五莲花火烧板出现裂痕的主因。环境不同，五莲花火烧板厂家电话，五莲花火烧板的情况不一样；例如，广场上的五莲花板材，在室外经受风吹日晒，污染，火烧板难免容易出现裂痕，尤其是近年环境遭受了严重污染，石材也会受到污染，会影响其性能。

华方石材主营五莲花、五莲红、五莲灰、芝麻灰、路沿石、火烧板、花岗岩石材、光板、大板等石材的加工及销售，欢迎您来电咨询了解订购。

### 五莲花火烧板发生各种斑迹的原因

使用的环境不同，五莲花火烧板的病变现象就不一样；例如，使用在广场上的板材，在户外经受着日晒雨淋，五莲花火烧板厂家批发，自然的污染，五莲花火烧板厂家，板材难免会生病，特别是近年环境污染的也很严重，工厂中各种污染气体排放到城市的各个角落，再遭遇酸雨，污染气体与酸雨一同接触到板材就会使板材发生腐蚀，白化的现象。

除了自然不可避免的灾害之外，人为的因素也不少，就比如说在安装板材的时候，工作人员在水和水泥浆的比例上出现误差，把水分的比例调的比较多，五莲花火烧板厂家销售，这样板材安装之后就会出现水斑现象。

### 影响五莲花火烧板价格的因素

1、荒料的质量:五莲花荒料的质量能够直接影响到商品的出材率，比如说荒料中存在细小的裂缝，这在加工工程中直接致使呈现裂缝的区域变成废品，不能进行加工。也就是说五莲花荒料质量太差，五莲花

火烧板的出材率就会下降许多，直接影响五莲花火烧板的加工费用。

2、商品的标准：五莲花火烧板商品标准对出材率的影响相当大，通常来说，五莲花火烧板的长度在2.2米左右，高度1.3米左右，宽度1.2米左右，加工过程中要考虑到刀口对石材的影响，通常长度75，80这种长度的石材废料严峻，出材率低，而以1米长度，60长度为主的出材率性对高点。

五莲花火烧板厂家销售-五莲花火烧板厂家-华方石材(查看)由日照市华方石材有限公司提供。五莲花火烧板厂家销售-五莲花火烧板厂家-华方石材(查看)是日照市华方石材有限公司(www.rzhuafang.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吕经理。同时本公司(www.wllyssc.com)还是从事五莲灰石材，五莲灰板材，五莲灰花岗岩的厂家，欢迎来电咨询。