

CHB力值显示控制仪 稳重配套仪表 力值测力仪表

产品名称	CHB力值显示控制仪 稳重配套仪表 力值测力仪表
公司名称	广州铭鸿自动化仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:铭鸿仪表 型号:CHB 产地:广州
公司地址	广州市南沙区丰泽路东106号
联系电话	020-29807877 13533785833

产品详情

CHB力值显示控制仪 稳重配套仪表

CHB是一款经济型力值、测力仪表

具有净重、毛重显示，峰谷值显示，可随时切换

2路比较输出。可选6种报警方式，HH、LL、HP-S、LP-S、HLPS、n-HL

峰值谷值使用2个比较值作为门限值。当实时重量超过峰值门限值时进行峰值比较。当实时重量低于谷值门限值时进行谷值比较

具有零位自动跟踪功能、判稳功能、开机自动清零功能等

指示灯定义：12个指示灯，报警1、报警2、稳定、零点、毛重、净重、峰值、谷值、t、kg、g、kN

说明：

50次/秒的采样速度，基本误差 $\pm 0.05\%F \cdot S$

配接电阻应变式测力传感器，适用于测量与控制。5键操作方式

外形尺寸：96 × 48（横）（铝合金外壳）

仪表电源：220V AC，（9~30）V DC

基本配置：

1点开关量输入——用于外部清零；

2点继电器输出——用于比较控制输出，可以组态5种输出方式

外供精密电源 10V (150mA)

扩展功能：

可以增加变送、通讯功能，但变送、通讯功能只能选其一，不能同时增加。

变送输出

通讯接口：RS232或RS485

选型表内容代码及说明

CHB-IC

1点开关量输入——用于外部清零；2点继电器输出——用于比较控制输出，可以组态6种输出方式；外供精密电源 10V (150mA)

输出接口，可以增加变送、通讯功能，但变送、通讯功能只能选其一，不能同时增加。没有可省略。

A1:(4~20)Ma S1:RS-232 S2:RS-485