

## 200S 63机械密封 宜春机械密封 瑞丰源密封件

产品名称	200S 63机械密封 宜春机械密封 瑞丰源密封件
公司名称	天津市南开区瑞丰源五金销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开五金城三区2-1
联系电话	15822307475

### 产品详情

天津瑞丰源公司所有产品的运输包装都是专业的运输包装，以确保运输途中的安全性。但以防万一，请买家在快递物流公司送到物品后务必现场检查产品是否有破损再签收。如现场签收拆开检查物品有破损，请立即拨打快递单上的联系电话。

我们的售后客服将最快时间给你解决。我们将负责调换，由此产生得费用，也由我们来承担。

顾客在收到货时，250S-39机械密封，若因买家不满意，退货时买家须保障产品运输途中的安全，如有破损以及非产品质量问题引起的退换货运费，需由买家负责。敬请谅解！

### 机械密封件

天津市南开区瑞丰源五金销售中心专业从事批发各个铭牌水泵配套机械密封。公司位于天津市南开区南泥湾路与延安路交口华北五金机电城，主营水泵、机械密封、泵配件等产品。

瑞丰源五金公司秉承“诚信赢天下”的经营理念 and 完善的售后服务，在广大客户中赢的了较好的口碑！

业务咨询：陈经理

【产品名称】560A机械密封单端面/非平衡型/任意旋向/橡胶波纹管

SZ560系列采用橡胶波纹管做次级密封，并兼传递扭矩力，允许采用各种材料进行端面组合，以适应广泛的需要。

天津瑞丰源机械密封安装注意事项。

ISG80-100A机械密封常见的渗漏现象。

机械密封渗漏的比例占全部维修泵的50%以上，机械密封的运行好坏直接影响到水泵的正常运行，现总结分析如下。

### 1.周期性渗漏

(1) 泵转子轴向窜动量大，辅助密封与轴的过盈量大，动环不能在轴上灵活移动。在泵翻转，150S-50机械密封，动、静环磨损后，200S-63机械密封，得不到补偿位移。

对策 在装配机械密封时，轴的轴向窜动量应小于0.1mm，辅助密封与轴的过盈量应适中，在保证径向密封的同时，宜春机械密封，动环装配后保证能在轴上灵活移动(把动环压向弹簧能自由地弹回来)。

(2) 密封面润滑油量不足引起干摩擦或拉毛密封端面。

对策 油室腔内润滑油面高度应加到高于动、静环密封面。

(3) 转子周期性振动。原因是定子与上、下端盖未对中或叶轮和主轴不平衡，汽蚀或轴承损坏(磨损)，这种情况会缩短密封寿命和产生渗漏。

200S-63机械密封-宜春机械密封-瑞丰源密封件由天津市南开区瑞丰源五金销售中心提供。200S-63机械密封-宜春机械密封-瑞丰源密封件是天津市南开区瑞丰源五金销售中心(www.tjrfywj.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。