

# 锦松环境设备品质保障 3C屋顶排烟风机供应商

产品名称	锦松环境设备品质保障 3C屋顶排烟风机供应商
公司名称	山东锦松环境设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇金光大道中断
联系电话	18678383399

## 产品详情

排烟风机的故障解决：

- 1、因为改造时风机选型偏大。为了减小轴承箱负压，3C屋顶排烟风机价格，将风机出口风门关小至20%开度，确保主油箱-150 ~ -250Pa的负压。这样，排烟风机憋压，再加上出口风门开度偏小，造成水、油不易从机壳内排走，长期存留风机机壳内，从而进入电机后造成电机烧坏。
- 2、因为电机mi封存在问题缘故造成的排烟风机故障。电机mi封存在问题，导致水份从风机机壳进入电机造成电机烧坏。当风机出口风门开度调整为20%时引起风机机壳憋压，促使水份更容易进入电机内，更加剧了电机烧坏的频率。

HTF排烟风机如何有效进行节电呢

排烟风机在我们的生产生活中扮演者很重要的角色，给我们的安全提供了更高的保障，并且该风机还比较节电，为我们降低了成本，受到了广大用户的高度赞扬，那么HTF排烟风机是如何有效进行节电的呢

- 1.控制风筒与叶片顶部的径向间隙值。
- 2.合理选择风机型号，不使消防排烟风机在低效区进行。
- 3.如单独适用风机叶轮必须配合合适的电机，3C屋顶排烟风机供应商，否则会造成大马拉小车的现象。
- 4.尽量减小管网阻力，合理选择管道尺寸和安装位置，装设进口集流器。

排烟风机安装过程：

- 1、熟悉风机的样本，熟悉风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等等，风机安装前应检查叶轮有无擦碰现象，并对各部件进行仔细检查，附件是否完整，各部件联接是否坚固、认真检查风叶是否因运输损坏或变形，否则应待修复后方可安装。
- 2、联接风机进出口的风管应有单独的支撑，不允许将管道重量加在风机的部件上，风机安装时应注意风机的水平位置，对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整，使之自然吻合，不得强行联接。
- 3、风机安装后，用手或杠杆拨动叶轮，检查是否有过紧或擦碰现象，芜湖3C屋顶排烟风机，有无妨碍转动的物品，无异常现象下，3C屋顶排烟风机选型，方可进行试运转，风机会传动装置的外露部分应有防护罩(用户自备)。如风机进风口不接管道时，也需添置防护网或其他安全装置(用户自备)。
- 4、风机接线必须正确可靠，风机外壳应妥善接地，接地必须可靠。供给风机的电源必须完整，并符合相关要求。电气接线必须有专业知识的电工接线。

锦松环境设备品质保障-3C屋顶排烟风机供应商由山东锦松环境设备有限公司提供。锦松环境设备品质保障-3C屋顶排烟风机供应商是山东锦松环境设备有限公司(www.sdjinsong.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高曼。同时本公司(www.dzghzs.com)还是从事HTF消防高温排烟风机，HTF消防高温排烟风机价格，HTF消防高温排烟风机厂家的厂家，欢迎来电咨询。