

巷道扒渣机厂家直销 临汾扒渣机 永力通扒渣机

产品名称	巷道扒渣机厂家直销 临汾扒渣机 永力通扒渣机
公司名称	襄阳新澳游商务服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区
联系电话	17871150018

产品详情

购买扒渣机到底是看价格还是看质量

购买扒渣机到底是看价格还是看质量

在扒渣机市场日渐成熟的今天，各式各样的扒渣机充斥市场，让众多矿山企业应接不暇，不知道到底从何选起，所以很多客户都选择价格低的产品，而忽视了质量。偶尔有些重视质量的企业，也会因为价格昂贵而望而却步，那么我们在购买扒渣机的时候，到底是看重价格，还是看重质量了？

我们都知道“便宜没好货”，但是实际上我们在购买产品的时候，都有“贪小便宜”的心理，想花较少的钱，买到更好的产品，临汾扒渣机，但是这个并不符合市场价值观的念头一直以来都存在我们的心中。近日，国内某矿山企业，为了提高效率上机械化设备，减少人工劳动强度，提高工作效率“采购了3台在行业内价格便宜的扒渣机，由于提供设备的工厂规模不大，轮式扒渣机液压系统，在当地没有售后服务和配件供应，矿长迫不得已，把一台机器拆开了。原因是扒渣机坏了之后等不来厂家的技术员和配件，工人说：如果等就要等上几天厂家才有配件发过来，一等就是3—5天时间，严重影响了矿山的正常工作进度。

采购专家指出，在矿山企业工作中用设备出现了一种现象，“买得起、修不起”更停不起；，是矿山企业中多数扒渣机用户长期以来的切身感受。但是这家矿山企业这样的采购做法实属不明智。从这个情况我们不难看出，在购买扒矿机的时候，我们更多的时候，要考虑的是产品的质量以及售后服务，如果这两样都没有，从长远的发展角度来看，其实你买的东西并不“便宜”。

小型扒渣机多少钱？矿用扒渣机多少钱？隧道扒渣机多少钱？电动扒渣机多少钱？大型扒渣机多少钱？

液压巷道扒渣机齿轮泵不能排料的原因

液压巷道扒渣机齿轮泵不能排料的原因

如果扒渣机的齿轮泵不能正常排料的话，煤矿扒渣机多少钱，会影响到扒渣机的正常挖掘开采工作，而影响齿轮泵无法正常排料的原因有以下几点：

当齿轮泵的旋转方向相反的时候，就会使得齿轮泵无法正常排料而造成扒渣机无法正常工作，一旦发现这种情况，要立即停机进行调整；为了保证齿轮泵正常排料，在运行之前，要先检查齿轮泵的进出阀门是否打开，并要保证液压油的粘度达标，没有超过规定粘度；而进口物料或者压力过低的话，也会造成齿轮泵不能排料。

为了避免齿轮泵不能正常排料而造成的扒渣机故障，希望相关操作人员在运行齿轮泵之前，都要进行一个检查，确保齿轮泵一切正常才可以使用。

60型防爆扒渣机能够在煤矿、磷矿等矿洞进行出渣作业，机械代替人工，能否达到施工标准呢？那么我们来了解永力通60型防爆扒煤机的功能及特点：

- 1、适用于巷道断面为1.8*1.8米的巷道、矿山、水电站、引水洞、隧道等空间狭小作业领域
- 2、龙门过料尺寸宽大，渣石通过性好，可连续不间断工作，一小时能够出40-50方，是人工出渣的30-40倍。
- 3、故障率低，出渣效率高，能够提前缩短施工工期，缩减施工成本，提高经济效益。
- 4、大小臂为重型宽臂式，内铺有横纵筋，不易开焊、断裂，且质保一年。
- 5、底盘采用的是中式悬挂技术，平衡性好，车架采用箱型截面设计、抗弯抗扭特性更好。
- 6、尾部采用液压电滚筒，供油系统良好，整车全液压先导操作，将液压油均衡分配到挖斗、大小臂等部位，扒装有力。
- 7、完全电启动，防爆灯、防爆电箱、防爆开关、防爆电机等防爆功能配件配置齐全，保证施工安全性。

巷道扒渣机厂家直销-临汾扒渣机-永力通扒渣机(查看)由襄阳新澳游商务服务有限公司提供。襄阳新澳游商务服务有限公司(www.yltbzj.com)是一家从事“扒渣机,轮式扒渣机,履带扒渣机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“永力通”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使永力通扒渣机在装载机械中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！