

岩石斗子，挖斗子，挖斗生产厂家咨询济宁天诺机械

产品名称	岩石斗子，挖斗子，挖斗生产厂家咨询济宁天诺机械
公司名称	济宁天诺工程机械有限公司
价格	6600.00/个
规格参数	ZX360:2.0方 CAT336:1.74方 PC400:1.5方
公司地址	山东省济宁市高新区接贾路9号
联系电话	0537-2345016 13365373278

产品详情

挖掘机挖斗发热怎么办

挖掘机挖斗发热怎么办。我们在使用挖掘机挖斗的过程中，因为长时间的使用，最后导致发热，那么这个情况应该怎么办呢？下面就给大家讲解一下挖掘机挖斗发热怎么办。

(1)油箱的容积太小,辐射面积是不够的,油冷却设备没有安装,或冷却设备有能力太小。

(2)根据快进定量泵系统泵的选择能力,在工作与大多数的流量限制在高压安全阀溢流和发烧。

(3)系统中卸载电路故障或由于卸荷电路没有设置为停止工作时泵不能卸载,的全部流泵在高压下溢出,溢出损失和热量,导致油加热。

(4)管道弯曲太久,太多,当地的压力损失和压力损失。

(5)组件精度是不够的,装配质量差,相对运动之间的机械摩擦损失很大。

(6)交配的一部分差距太小,或使用磨损后的差距太大,大量的泄漏,导致大量损失,如泵的容积效率降低,快速加热。