

水磨沟日光温室大棚 亿农农业 日光温室大棚安装

产品名称	水磨沟日光温室大棚 亿农农业 日光温室大棚安装
公司名称	安阳市亿农农业科技服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市殷都区中州路63号
联系电话	15824668090

产品详情

大棚蔬菜属于保护地栽培，是在一个独特的小环境里进行生产。因此，一些常见病害，农民朋友必须了解并进行预防。

在常见病害中，氨害首当其冲。大棚内一次施用尿素或其它氮肥过多，水磨沟日光温室大棚，或使用未腐熟的有机肥，日光温室大棚建造厂家，都极易产生大量氨气，对蔬菜造成危害。蔬菜氨害的症状是在叶片边缘产生渍状斑，进而变褐枯死。

如何防治呢？首先严格掌握用量，不少或不用尿素；其次，不施未充分腐熟的有机肥；三是严格按用量标准施用，每次氮肥0.4—0.6公斤/平方米，碳氮每平方米小于0.8公斤。如用量不够，可采取少量多次的原则。

使用温室大棚，我们自然是为了可以尽量长时间的使用，否则建设温室就显得没有太大的必要性了，温室建设必须要考虑其耐久性。温室耐久性受温室材料耐老化性能、温室主体结构的承载能力等因素的影响。透光材料的耐久性除了自身的强度外，还表现在材料透光率随着时间的延长而不断衰减，而透光率的衰减程度是影响透光材料使用寿命的决定性因素。一般钢结构温室使用寿命在15年以上。要求设计风、雪荷载用25年一遇较大荷载；竹木结构简易温室使用寿命5~10年，设计风、雪荷载用15年一遇较大荷载。

大棚在使用过程中，我们应该时刻注意对其进行良好的维护，日光温室大棚造价，那么具体有哪些措施呢？

连栋温室建筑的维护主要是骨架结构的维护，对于覆盖材料来说主要是要提高防碎裂和抗老化能力，日光温室大棚安装，能抵抗风吹日晒，达到透光保温的目的。所以，要做好加固措施，一旦发现破漏应及

时修补。长期使用的温室大棚，薄膜会沾上灰尘，使透光率大大降低。因此，应根据各地区的污染情况，定期对连栋温室大棚温室大棚薄膜进行清洗，保持光线的透射能力。特别是越冬的塑料连栋温室大棚，早春低温时此项工作十分重要。清洗薄膜的时间应在晴天的中午和下午气温较高的时段进行。

水磨沟日光温室大棚-亿农农业-日光温室大棚安装由安阳市亿农农业科技服务有限公司提供。安阳市亿农农业科技服务有限公司（www.xxdpgj.com）实力雄厚，信誉可靠，在河南 安阳 的农用品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领亿农农业和您携手步入辉煌，共创美好未来！