

锯切机厂家 震星机械质优价廉 辽宁锯切机

产品名称	锯切机厂家 震星机械质优价廉 辽宁锯切机
公司名称	缙云县震星机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市缙云县壶镇镇九进路65号
联系电话	暂无

产品详情

缙云县震星机械有限公司，位于浙江工业重镇-缙云壶镇，本公司专业从事精密机用锯片的研发、设计、生产、销售和服务。是一家专业加工各种锯轮、齿轮、锯片、高速钢圆锯片等产品的厂家。

圆锯片锯齿数过多会导致锯距（齿距的选择和最长切屑距离，工件材质有特定的关联性）变小，引起弹性偏低或是容易造成金属圆锯片锯齿的损坏，如果确实需要细齿量多的也必须严谨使用，特别是注意锯切时铁屑的走向，锯切机厂家，防止进入锯齿缝内部。

缙云县震星机械有限公司欢迎您的来电！

缙云县震星机械有限公司，位于浙江工业重镇-缙云壶镇，本公司专业从事精密机用锯片的研发、设计、生产、销售和服务。是一家专业加工各种锯轮、齿轮、锯片、高速钢圆锯片等产品的厂家。

圆锯片怎么研磨更好用是有讲究的，辽宁锯切机，因为合理、适当修磨锯片可以使其更锋利，工作起来更轻松，锯切机配件，也是提高生产效率的前提，新型锯切机，也利于提高产品的质量重要因素。

缙云县震星机械有限公司欢迎您的来电！

锯切机，缙云县震星机械有限公司，位于浙江工业重镇-缙云壶镇，本公司专业从事精密机用锯片的研发、设计、生产、销售和服务。是一家专业加工各种锯轮、齿轮、锯片、高速钢圆锯片等产品的厂家。

按用途不同高速钢又可分为通用型和特殊用途两种：

通用型高速钢：主要用于制造切削硬度HB 300的金属材料的切削刀具 (如钻头、丝锥、锯条)和精密

刀具（如滚刀、插齿刀、拉刀），常用的钢号有W18Cr4V、W6Mo5Cr4V2等；

特殊用途高速钢:包括钴高速钢和超硬型高速钢（硬度HRC68~70），主要用于制造切削难加工金属（如高温合金、钛合金和高强钢等）的刀具，常用的钢号有W12Cr4V5Co5、W2Mo9Cr4VCo8等。

缙云县震星机械有限公司欢迎您的来电！

锯切机厂家-震星机械质优价廉-辽宁锯切机由缙云县震星机械有限公司提供。锯切机厂家-震星机械质优价廉-辽宁锯切机是缙云县震星机械有限公司（www.jyxzxjx.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨老板。