

自动变速箱专修 合肥自动变速箱 安徽欣纳变速箱维修厂

产品名称	自动变速箱专修 合肥自动变速箱 安徽欣纳变速箱维修厂
公司名称	安徽欣纳汽车服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区樊洼路与怀宁路交口向西200米院内
联系电话	15156093669

产品详情

相信很多车友们都会在驾驶中碰到某些不知所以的“故障”，其实这些“故障”并不是车子本身出了问题，自动变速箱专修，而是为了保护车上人员和车辆本身而设计的，只是有些朋友可能没注意到这些细节。那么今天，小编就带各位看看一般都存在哪些情况。

倒车时空调切成内循环

有些朋友把车辆切换到倒挡的时候，会碰到这样的情况，就误以为这是发生了故障。其实这根本就不是故障，这项功能设计的目的，是为了防止尾气通过空调系统进入到车内，以保障车内人员的安全。

故障情况：车辆跑不起包括没有高速，即无论如何行驶，车辆都不能达到100公里/小时个速段。提速很慢，即油门踩的很重但车辆还是慢慢提速，反应很差、缺乏酣畅的感觉，自动变速箱修理厂，这种情况又包括引擎提速慢，即发动机的转速上不来和转速上得很快但车速不快这两种情况。如果引擎加油很闷、不顺畅一般说明引擎需要检修，如果引擎加速有力则说明变速箱内部档位不对、离合器烧毁、变钮器出现机械故障等。

图为检修拆下的劣质密封环

对于装配这款变速器的车辆（如大众品牌的速腾、迈腾）来说，合肥自动变速箱，很少会造成离合器摩擦片如此严重的烧灼。但该车的K2离合器摩擦片却烧灼了，这说明变速器内部油路必然产生了严重的泄压。再取出离合器鼓进行检查，自动变速箱检测，发现上次维修时使用了劣质的密封环，现在已严重变形并断裂。由此，可以分析出该车的故障原因：密封环异常磨损并断裂，引起离合器油路严重泄压，导致变速器离合器摩擦片烧灼。

自动变速箱专修-合肥自动变速箱-安徽欣纳变速箱维修厂由安徽欣纳汽车服务有限公司提供。自动变速箱专修-合肥自动变速箱-安徽欣纳变速箱维修厂是安徽欣纳汽车服务有限公司（www.ahxinnaqc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。