

# 激光器模块 昆山佐越激光技术 镇江模块维修

产品名称	激光器模块 昆山佐越激光技术 镇江模块维修
公司名称	昆山佐越激光技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市周市镇花都艺墅105号楼425室（注册地址）
联系电话	13564709964

## 产品详情

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，激光器模块维修，升级与改造。

### 激光安全

#### 安全建议

限制对激光设施的接触。明确激光加工区的进入权限。可通过给门上锁，在门的外面安装警示灯和警示标志等方式进行限制。

在进入实验室出光操作前，悬挂出光警示标志，开启出光警示灯，通知周围人员在给激光器通电前，确认该设备预定的安全装置得到正确使用。包括:挡光板防火面、护目镜、面具、门联锁、通风设备、灭火设备。

### IPG光纤激光器维修

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事中高功率光纤激光器维修置换业务，光纤激光器，核心团队主要是由在该领域的一些专业人员组成，十几年的行业工作经历，我们积累了丰富的专业技能，具备中高功率光纤激光器的成熟维修方案，还突破了国内切割机高功率光纤激光器尖端的维修技术。

激光器维修我们是专业的，对客户我们是负责的；佐越IPG激光器维修的优势：1国内外的任一款IPG光纤激光器均可维修 2 维修费用合理且低于行业报价 3维修周期在3天内，特殊除外  
4对维修的激光器长达半年的质保期  
5高功率激光器维修地点全国均可，价格远远低于国内其他维修厂家

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，激光器模块，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，镇江模块维修，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

## 激光器使用注意事项

1.一旦光纤输出端头接触到外界空气，在重新将其插入加工头之前，一定要用专用的显微镜和清洁工具按照标准的步骤清洁光纤输出端面，确认输出端面清净度达到标准后，方可将其与加工头连接。

激光器模块-昆山佐越激光技术-镇江模块维修由昆山佐越激光技术有限公司提供。激光器模块-昆山佐越激光技术-镇江模块维修是昆山佐越激光技术有限公司（[www.kszuoyue.com](http://www.kszuoyue.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘先生。