

硕毅涂装设备【商家推荐】静电喷涂流水线 喷涂流水线

产品名称	硕毅涂装设备【商家推荐】静电喷涂流水线 喷涂流水线
公司名称	沧州硕毅涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县283省道范庄段
联系电话	13582730333

产品详情

喷淋式前处理磷化液中加入了稀料而产生缩孔。因现场的油漆稀释剂与磷化液料桶完全一样，职工将稀释剂加入磷化液中，导致了批量缩孔的产生。

前处理磷化液中加入了乳化剂。因为脱脂欠佳，供应商单独提供乳化剂让应用方加到脱脂槽中，因操作工理解原因，将乳化剂加到了磷化液中，静电喷涂流水线，导致溶液聚集处缩孔严重。

沧州硕毅涂装设备有限公司欢迎新老客户前来参观、洽谈

喷涂机的化学式：

浸渍式、喷射式、浸喷结合式、喷 - 浸 - 喷相结合式。

酸洗、磷化除渣和油水分离装置是关键系统，喷涂流水线，磷化除渣有沉降法、旋液分离法、斜板沉淀法、袋式过滤法、板框压滤机等常用方法。

油水分离主要有：吸附法、超滤法、热油分离法和离心法等。

(涂料涂装zhuān家谈)

沧州市硕毅涂装设备有限公司欢迎新老客户前来参观、洽谈！硕毅涂装全体员工期待您的来电！

缩孔缺陷是粉末涂装行业的一个实际课题，静电喷涂设备流水线，大多数厂家都经历过或正在出现缩孔缺陷；该课题的难度在于缩孔出现的复杂性和原因的广泛性，且不能提前发现及纠正，成为缩孔事

实后无法区分造成的原因，不便采取应对措施。出现缩孔的复杂性通过以下事例可以看出

沧州硕毅涂装设备有限公司专业生产各种涂装设备欢迎新老客户前来参观、洽谈！

硕毅涂装设备【商家推荐】(图)-静电喷涂流水线-喷涂流水线由沧州硕毅涂装设备有限公司提供。沧州硕毅涂装设备有限公司（www.sytuzhuang.com）为客户提供“涂装设备,链条及配件,高压静电喷涂设备,环保设备”等业务，公司拥有“硕毅”等品牌。专注于机械加工等行业，在河北沧州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张经理。