

室外健身器材厂家、新国标路径价格

产品名称	室外健身器材厂家、新国标路径价格
公司名称	沧州锐健体育器材制造有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:锐健 材质:碳钢 产地:盐山
公司地址	小营工业区
联系电话	18732716999

产品详情

健身器材的标准

本标准代替GB 19272-2003《健身器材 室外健身器材的安全通用要求》，标准名称修改为《室外健身器材的安全通用要求》。

本标准规定了室外健身器材的术语和定义、命名、要求、试验方法、标志、包装、运输、贮存、管理与维护。

本标准适用于室外健身器材。全民健身工程

自1997年起，国家体育总局就用体育彩票公益金，在我国城市社区和农村乡镇建设以“健身路径”为标志，面向大众、方便群众健身的“全民健身工程”，使群众健身条件得到极大改善。截至2002年，“全民健身工程”已经实施了六批，国家体育总局先后从本级体育彩票公益金中提取29187万元，加上地方各级体育彩票公益金共计投入6亿余元，在全国建成3531个“全民健身工程”设施。同时，国家体育总局自1999年至2002年已连续四年分四批共投入近1400万元，向中央国家机关和北京一些贡献大、影响大、受益面大的部门和单位捐赠健身路径259条、体质监测器材120套、小篮板170块。“全民健身工程”建设，使数以千万计的群众从中受益，不仅使人民群众参加体育健身的条件得到了改善，而且美化了城市居民的生活环境，增强了社会凝聚力，促进了群众体育事业的发展，受到社会各界的普遍赞誉和拥护。

由于室外健身器材的产品质量问题引发的伤人事故屡有发生，为配合GB 19272-2011标准的制定，从1999年开始，在近3年的时间里，国家体育用品质量监督检验中心受国家体育总局的委托，在全国范围内，对室外健身器材进行了全面的检验和检查。检查中发现室外健身器材存在10大质量问题，这是室外健身器材生产企业在实施标准的过程中尤其应该引起重视的。

1.产品设计。室外健身器材的设计应符合人体生理特点。如太空漫步机，两脚踏板之间的宽度只有符合

两脚与肩同宽运动最为舒适的设计最合理，但很多产品的设计，距离有大有小；每个踏板前边和内侧都应有高出踏板平面30mm的防滑凸台，以防脚滑脱后造成磕碰或撞伤，但近半数的产品都没有。

2.运动部件结构。运动部件与固定杆件的挤夹间隙，相对运动间隙不应出现9.5mm~25mm的尺寸结构，即要么小于9.5mm，要么大于25mm，因为在9.5mm~25mm尺寸段中的间隙极易造成对手指或手臂的剪切或挤压。检测发现，多家产品存在挤夹间隙的运动结构问题。

3.运动部件的限位。以荡椅为例，检测发现，由于没有任何限位，大部分产品无限增大运动幅度，造成健身者从座椅上滑落，而荡椅的返回速度又很快，容易将人打伤、打残甚至致死。

4.配件材料。有些企业为降低成本，在产品上大量使用玻璃钢配件，如座板、滑道和按摩盘等，滑梯的滑道大都采用玻璃钢材料，而滑梯的使用频率最高。有的滑道用了不到半年的时间就将表层的环氧树脂磨掉，裸露出玻璃丝，在炎热的夏天，孩子们都穿着小裙子或短裤在上面坐滑，极易将玻璃丝扎入皮肉中，造成红肿伤痛，而且难以取出和治疗。

5.活动部件的耐久性和防尘性。转动部件在室外健身器材中应用较多，一般都使用轴承，经过防尘防水密封处理的优质轴承对降低噪声，提高器材的使用寿命能起到很大的作用。检测发现，由于轴承直径过小，承载能力差，无防尘防水结构，使用不到一年就损坏了，根本难于保证强制性国家标准要求的4年使用期限。

6.防盗性能。室外健身器材使用连接框架结构的螺钉螺母应紧固，并且有防松动和防盗功能，不能使用一般的六角螺栓，一方面避免使用者受到意外划伤或伤害，另一方面还要防止器材被不法分子随意拆件，使产品无法正常使用。

7.标示牌。室外健身器材新产品开发速度快，厂家应及时配置必要的标示牌内容，防止因使用不当而造成的伤害。检查发现，一些企业只注意做综合告示牌，而忽略了在每个器材上贴上标示牌，而且标示内容极为简单，根本起不到指导运动的作用。

8.涂饰层要求。部分企业选用涂料没有考虑室外紫外线长时间照射的问题，致使涂层很快脱色，很多杆件的涂层严重脱落或锈蚀，既影响了使用效果，也容易成为安全隐患。

9.立柱直径。我国室外健身器材的立柱直径一般要大于110mm。过小的直径不仅难以承载大的运动负荷，而且由于健身者意外跌倒与器材碰撞时的接触面积小，往往会造成伤害。但检查发现，还有个别企业生产110mm以下立柱直径的的室外健身器材。

10.器材的安装与地面处理。很多事故的发生不是因为器材本身的质量，而是安装不当造成的。检查发现，部分产品由于砂石配比不合理，埋入深度达不到要求或是地坑挖成萝卜坑上大下小，而造成器材在使用中倾倒而碰伤或碰死人的事件。一些比较高大的或仅由立柱支撑的器材，如太极推手、高低杆、手攀云梯等，有的安装者使用膨胀螺栓固定，而没有进行深埋处理。更有甚者，有些器材直接安装在水泥、便道砖之类的硬质地面上，极不安全

锐健体育专业设计生产各类篮球架,小区健身路径,公园健身器材,新国标健身路径,体操器材,价格实惠,体育器材厂家产品畅销全国广受客户好评,健身路径询沧州锐健体育器材制造有限公司18732716999