

慈溪膜结构景观棚价格品质售后无忧

产品名称	慈溪膜结构景观棚价格品质售后无忧
公司名称	宁波顺源膜结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省宁波市江北区长兴路
联系电话	13738810071

产品详情

宁波顺源膜结构工程有限公司，质量服务信誉AAA单位。总公司设在宁波慈溪，膜结构景观棚价格，承接全国膜结构工程，车棚工程。欢迎新老客户来电来厂咨询。

景观膜结构在雨天施工时，建议搭设临时防雨棚，雨水不得飘落在炽热的焊缝上。如焊接部位比较潮湿，必须用干布擦净并在焊接前用氧炔焰烤干，保持接缝干燥，没有残留水分。吊装时，构件上如有积水，安装前应清除干净，但不得损涂层，高强螺栓接头安装时，构件摩擦面应干净，不能有水珠，更不能雨淋和接触泥土及油污等脏物。

宁波顺源膜结构工程有限公司，质量服务信誉AAA单位。总公司设在宁波慈溪，承接全国膜结构工程，车棚工程。欢迎新老客户来电来厂咨询。

现在，随着对生活品质的不断追求，人们开始越来越强调健康、愉快和富有人性的生活环境。展现个性化、多元性空间方面，膜结构景观棚以其独具魅力的建筑形式，以及在大跨空间结构应用中所具有经济性，必将会在城市建设中得到越来越广泛的应用。

近年来，膜结构景观棚因其独特的艺术性，优美的造型，浓郁的现代气息，被广泛应用于园林景观小品、工厂造型、体育场、加油站、高速公路收费站、飞机场、火车站、停车场、商业街、展览中心、标志性建筑小品，小区景观、建筑入口、步行街等。

宁波顺源膜结构工程有限公司，质量服务信誉AAA单位。总公司设在宁波慈溪，承接全国膜结构工程，车棚工程。欢迎新老客户来电来厂咨询。

膜结构景观棚的保护和维护。膜材表面不应与刀子、锐器接触，以免划破及磨伤膜材表面。一旦发现膜材被划破、严重磨伤等现象时，应及时采取有效措施以免磨伤更加严重，同时通知厂商派人修复，钢构件表面不得遭受硬物打击与划伤，不得接触各种酸性、碱性和有机溶剂。

膜材表面需清洗、打扫时：

(1) 工人不应穿硬底鞋直接接触表面，防止沙土磨伤表面，严重磨刮膜表面。

(2) 清洗膜表面时，应用清水或中性清洗剂，不宜用如：汽油、酒精、氯水等酸性或碱性材料液剂清洗。

(3) 膜表面不宜长时间堆放异物如：铁件、化学物品或其它带颜色的材料等。

慈溪膜结构景观棚价格品质售后无忧由宁波顺源膜结构工程有限公司提供。慈溪膜结构景观棚价格品质售后无忧是宁波顺源膜结构工程有限公司（www.sy-mjg.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王先生。