

喀什NOX氮氧传感器 斯堪尼亚NOX氮氧传感器 原厂配件

产品名称	喀什NOX氮氧传感器 斯堪尼亚NOX氮氧传感器 原厂配件
公司名称	济南紫晖汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区蓝翔路卢庄工业园一区1-1号
联系电话	15054137354 15054137354

产品详情

612630120004潍柴发动机进气压力传感器（通用0281002576），612600190223潍柴发动机进气压力传感器

2195-0845天纳克尿素后处理系统尿素喷嘴8209-40552，国产配套产品 质优价廉 ???

??1161010-874济南紫晖尿素后处理系统配件专营?DCU及尿素泵控制部件总成

1161210-874尿素喷嘴

1161211-874尿素喷嘴垫片，1161212-874尿素喷嘴紧固卡箍，福田欧曼NOX氮氧传感器，3602505-874排气温度传感器，济南紫晖尿素后处理系统配件专营3602510-D796NOX氮氧化物传感器，S1208010-1099SCR三元催化转换器，3602155A98D大气温度传感器，济南紫晖尿素后处理系统配件专营3724080-D796SCR线束，3754060-874发动机冷却液控制电磁阀，济南紫晖尿素后处理系统配件专营S1160010-1099尿素箱总成，1160104-D796尿素管，济南紫晖尿素后处理系统配件专营1160105-D796尿素管，1160106-D796尿素管

凯龙尿素后处理系统配电盒，尿素继电器盒

康明斯ECOFIT尿素泵内尿素压力传感器 派格丽尿素泵内部尿素压力传感器
凯德斯尿素泵内部尿素压力传感器，伊科卡特尿素泵内部尿素压力传感器

天纳克尿素泵内部驱动电路板

江铃压差传感器DN1-5H295-BB，江铃庆铃压差传感器

4954905福田康明斯温度传感器

重汽国五气驱自主尿素喷嘴WG1034134112

尿素泵的保养，由于车辆停止工作后尿素泵和管路中有残留液体存在，所以车辆关闭点火开关后都需执行清空工作防止结晶或冻结。

所有的尿素泵都有过滤器或滤芯，技术要求必须定期清理或更换，否则时间久了会导致堵塞或破损以致失去过滤作用，必然引起系统工作失调。

612600130730潍柴原厂尿素加热电磁阀配陕汽，解放 欧曼

尿素喷嘴的保养，

如果车用尿素溶液质量不过关，那么劣质车用尿素溶液含有的一些不溶的杂质、物质，堆积起来就可能堵塞、破坏尿素喷嘴。

另外导致尿素喷嘴堵塞的原因也可能是车用尿素反应残留一下沉积物导致的，所以我们平时需要保养好尿素喷嘴，经常清洗尿素喷嘴，可采用热水浸泡等办法。

而且喷油器由304不锈钢制成，带有陶瓷内核。所以当维修喷嘴时应小心，不要使它掉落，否则可能损坏陶瓷涂层。

410800190133，潍柴，燃气管410800190186，潍柴，燃气管410800190278，重汽豪沃NOX氮氧传感器，潍柴，燃气管610800190151，潍柴，燃气管610800190280，潍柴，燃气管610800190377，喀什NOX氮氧传感器，潍柴，燃气管，

612600191149潍柴发动机燃气管410800190050燃气管，故障现象：康明斯6缸国四ISDe共轨发动机后处理报“EGP进出口温度传感器短路或开路”和“EGP进出口温度相差过高”故障。连接原厂诊断仪读取故障码分别为：“EGP进出口温度传感器短路或开路”和“EGP进出口温度相差过高”，两个故障都是现行故障，无法消码，斯堪尼亚NOX氮氧传感器，由此判断发动机的后处理系统存在故障。

EGP”指的是柴油电控共轨国四尾气处理器元件，也就是我们日常熟称的带催化器的消声器。尾气处理器上装有2个催化器温度传感器和1个NOX传感器，两个温度传感器在催化器进口和出口，分别称为进口

和出口温度传感器。它们的主要作用是检测发动机排出废气中的温度，当检测到排气中的温度达到200摄氏度以上时，发动机的电控单元接收到此信号，微信加车通互联深圳，发送相应的执行信号指令给计量喷射泵来控制喷嘴喷射一定量的尿素液到排气管内。尿素液遇热分解为NH₃，NH₃与废气中的NO_x发生化学反应生成无污染的N₂和H₂O。

喀什NO_x氮氧传感器-斯堪尼亚NO_x氮氧传感器-原厂配件由济南紫晖汽车配件有限公司提供。济南紫晖汽车配件有限公司（www.sinotrukhowo.org）是从事“重卡SCR尿素后处理系统配件,电喷传感器,天然气发动机配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈中山。