

# 原装正品北京华德柱塞泵A7V20DR1RZF00

产品名称	原装正品北京华德柱塞泵A7V20DR1RZF00
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场
联系电话	0512-66831346 15751809665

## 产品详情

(1)查看动臂油缸的内漏状况。最简略的办法是把动臂升起，看其是不是有显着的自在下降。若下落显着则拆开油缸查看，密封圈如已磨损应予替换。(2)查看操作阀。首要清洁安全阀，查看阀芯是不是磨损，如磨损应替换。安全阀设备后若仍无变化，再查看操作阀阀芯磨损状况，其空隙运用极限通常为0.06mm,磨损严峻应替换。(3)测量挖掘机液压泵的压力。若压力偏低，则进行调整，加压力仍调不上去，则说明液压泵严峻磨损。通常来说，形成动臂带载不能提升的主要原因为：a.挖掘机液压泵严峻磨损。在低速作业时泵内走漏严峻;高速作业时，泵压力稍有进步，但因为泵的磨损及内泄，容积功率明显下降，很难到达额外压力。液压泵长时间作业又加重了磨损，油温升高，由此形成液压元件磨损及密封件的老化、损坏，丧失密封才能，液压油蜕变，最终致使毛病发作。b.液压元件选型不合理。动臂油缸规格为70/40非规范系列，密封件亦为非规范件，制形本钱高且密封件替换不方便。动臂油缸缸径小，必然使体系调定压力高。

斜轴式轴向柱塞泵A7V20LV1LZF00 A7V20LV1RZF00

斜轴式轴向柱塞泵 A7V160LV1LPFMO A7V160LV1RPF00

斜轴式轴向柱塞泵A7V28LV1LZF00 A7V28LV1RZF00

斜轴式轴向柱塞泵A7V40LV1LZF00 A7V40LV1RZF00

斜轴式轴向柱塞泵A7V55LV1LZF00 A7V55LV1RZF00

斜轴式轴向柱塞泵A7V58LV1LZF00 A7V58LV1RZF00

斜轴式轴向柱塞泵A7V80LV1LZF00 A7V80LV1RZF00

斜轴式轴向柱塞泵A7V78LV1LZF00 A7V78LV1RZF00

斜轴式轴向柱塞泵A7V107LV1LZF00 A7V107LV1RZF00  
斜轴式轴向柱塞泵A7V117LV1LZF00 A7V117LV1RZF00  
斜轴式轴向柱塞泵A7V160LV1LZF00 A7V160LV1RZF00  
斜轴式轴向柱塞泵A7V250LV1LZF00 A7V250LV1RZF00  
斜轴式轴向柱塞泵A7V355LV1LZF00 A7V355LV1RZF00  
斜轴式轴向柱塞泵A7V500LV1LZF00 A7V500LV1RZF00  
斜轴式轴向柱塞泵A7V20DR1LZF00 A7V20DR1RZF00  
斜轴式轴向柱塞泵A7V28DR1LZF00 A7V28DR1RZF00  
斜轴式轴向柱塞泵A7V40DR1LZF00 A7V40DR1RZF00  
斜轴式轴向柱塞泵A7V55DR1LZF00 A7V55DR1RZF00  
斜轴式轴向柱塞泵A7V58DR1LZF00 A7V58DR1RZF00