

车间地沟盖板 阳江地沟盖板 旭龙厨业

产品名称	车间地沟盖板 阳江地沟盖板 旭龙厨业
公司名称	博兴县兴福镇旭龙厨房设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县兴福镇工业园
联系电话	13356285781 13356285781

产品详情

地沟盖板|不锈钢地沟盖板|不锈钢水沟盖板-山东博兴县旭龙厨房设备厂主要生产经营各种型号地沟盖板，不锈钢地沟盖板、工程型地沟盖板、拉伸型盖板，规格齐全，异型加工定做。

不锈钢地沟盖板防滑：增设防滑凸起，脚踏舒适，有效防滑，不锈钢地沟盖板，让您无论是在湿滑还是在油腻的环境中都能够行走自如，工作起来自然得心应手！

博兴县兴福镇旭龙厨房设备厂是油水分离器、不锈钢隔油池、超声波洗碗机、不锈钢地沟盖板、卤肉设备、液态导热锅等产品专业生产加工的厂家。

节省投资：大跨、重载时，地沟钢盖板，比铸铁价格低；并可节省铸铁盖因被盗或压碎而更换的费用。

根据使用场合的不同，地沟盖板厂家可提供不同规格型号的地沟盖板，表面可热浸锌、冷镀锌（电镀）或者不处理，沟盖板尺寸选用说明：

- 1、扁钢方向为承重（支撑）方向，按沟（井）宽留间隙定扁钢长度L；
- 2、按沟（井）长排版，取符合加工模数的标准板宽995mm，车间地沟盖板，板间留间隙5mm；
- 3、沟（井）长余下不足1米部分靠模数定尺寸；
- 4、根据沟（井）宽及承载要求选定钢格栅板型号；
- 5、建议选择标准尺寸进行设计施工，我公司可按用户要求设计制作各种尺寸或具有其它功能。

不锈钢地沟盖板制作工艺的严谨性，阳江地沟盖板，因此在制作的过程中往往会出现很多我们意想不到的问题，本文主要是对不锈钢地沟盖板制作过程中出现白斑的现象，做以下原因分析和解决方案：

1 色浆本身没有做好，会我们分浮色而形成玻璃钢盖板白斑。

2.料团黏度过高不利于分散搅拌。

3.树脂的固化时间较短的树脂更容易产生像这样纤维浸润不透的玻璃钢盖板白斑现象。

车间地沟盖板-阳江地沟盖板-旭龙厨业由博兴县兴福镇旭龙厨房设备厂提供。博兴县兴福镇旭龙厨房设备厂（www.bxgdggbc.com/）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！