

# 旭龙厨业 下水道地沟盖板 景宁地沟盖板

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 旭龙厨业 下水道地沟盖板 景宁地沟盖板     |
| 公司名称 | 博兴县兴福镇旭龙厨房设备厂           |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 山东省滨州市博兴县兴福镇工业园         |
| 联系电话 | 13356285781 13356285781 |

## 产品详情

首先，在对湿陷性黄土路基玻璃钢地沟篦子施工的时候，特殊要注意做佳防排水，重视做美系统性的永远防排水和施工期间常设防排水，沉点做赖基底、水沟槽底、路基边坡 防排水。

各种不锈钢地沟盖板施工尽量躲启旱季，景宁地沟盖板，预防地表水上渗。基槽采用我工配离大型机具合掘，下水道地沟盖板，到达要求浅度前，进言基底检验，验槽及格先总层夯填灰土垫层。

不锈钢地沟篦子设计制造，规格多样、颜色齐全。广泛用于食品加工厂、广场，浴场、酒店厨房间等各类工业民用建筑。可作为人行走道、桥板、工业地坪、操作平台、地沟盖板、托盘、护栏、围栏、货架、隔离带、绿地走道、楼板踏步。

随着多年来企业生产规模的不断扩大，品种不断增多，为满足广大客户的需要，可参考来样为客户加工产品，也可以为客户单独开发生产。

不锈钢地沟盖板制作工艺的严谨性，因此在制作的过程中往往会出现很多我们预想不到的问题，本文主要是对不锈钢地沟盖板制作过程中出现白斑的现象，做以下原因分析和解决方案：

- 1 色浆本身没有做好，会我们分浮色而形成玻璃钢盖板白斑。
- 2.料团黏度过高不利于分散搅拌。
- 3.树脂的固化时间较短的树脂更容易产生像这样纤维浸润不透的玻璃钢盖板白斑现象。

## 不锈钢地沟盖板安装过程中的四大防护措施

- 1.地沟盖板顺坡地沟盖板安装完成，需放开交通时，应提前将高出路面的地沟盖板周围采用细石混凝土或沥青顺坡，保证行车安全。
- 2.基坑开挖在挖除井口加固范围内路面结构时，严禁扰动井口周围的路面结构。挖出的材料应与路面隔离堆放，并及时清运。
- 3.井口覆盖检查井砌筑完成后，立即安装临时地沟盖板进行覆盖保护。防止施工材料或杂物落入井内，避免人身伤害。
- 4.混凝土浇筑混凝土浇筑时应在井口周围路面铺防护材料，防止水泥浆污染路面。采用覆盖洒水养护，厨房地沟盖板，并设围护措施，防止人为破坏混凝土结构或造成地沟盖板安装松动。

不锈钢地沟篦子产品远销北京、河北、河南、内蒙古、山东、山西，以及上海、天津、重庆、广州、东莞、惠州、青岛、杭州、苏州、武汉、南京、台州、常州、烟台、成都、西安等各大城市以及中小城市我们会做到质量信誉双丰收。

旭龙厨业(图)-下水道地沟盖板-景宁地沟盖板由博兴县兴福镇旭龙厨房设备厂提供。博兴县兴福镇旭龙厨房设备厂( [www.bxgdggbc.com/](http://www.bxgdggbc.com/) ) 为客户提供“ 不锈钢地沟盖板、不锈钢水沟盖板、油水分离器、隔油池 ” 等业务，公司拥有“ 旭龙 ” 等品牌。专注于炊事、烘焙设备等行业，在山东 滨州 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张经理。