

# 带锯床配件 带锯床 顶峰机械设备齐全

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 带锯床配件 带锯床 顶峰机械设备齐全      |
| 公司名称 | 浙江顶峰机械有限公司              |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 浙江缙云县壶镇镇兴达路159号         |
| 联系电话 | 13906889828 13906889828 |

## 产品详情

浙江顶峰机械有限公司现共有各种智能数控、全自动化，半自动，卧立式，双柱龙门史金属带锯床，具有科技含量高，卧式带锯床，结构合理。性能稳定等特点，产品畅销全国各地并远销国外市场，深的国内外客户的青睐。

下面为您介绍带锯床的优势：

金属带锯床厂家缙云县仪表机床厂是一家集研发、生产、销售、服务于一体的中德合资企业。本公司专业从事智能数控、全自动化，半自动，卧立式金属带锯床，数控金属带锯床，带锯床，双柱龙门式金属带锯床，已有十几年自动化机械设备生产的历史。

作为国内专业的数控金属带锯床设计制造与开发的企业之一。专业制造各类卧式，立式的大，带锯床配件，中、小型号的锯床。就公司的发展历程和展望而言，可以说数控金属带锯床在未来会取代普通带锯床。目前我们的主打数控带锯床产品，市场反应很好。它会为企业降低人工成本，节省工时。市场上对数控设备需求也越来越大，符合金属切削潮流。我们的数控金属带锯床，容易维修保养，系统稳定性高，还有一个特点就是经济实惠！

顶峰机械品质有保障，是企业和厂家的必备品！

浙江顶峰机械有限公司现共有各种智能数控、全自动化，半自动，卧立式，双柱龙门史金属带锯床，具有科技含量高，结构合理。性能稳定等特点，产品畅销全国各地并远销国外市场，深的国内外客户的青睐。

下面为您介绍金属带锯床应该怎样调试;

第1步，接通电源将锯架升起，将锯条安装好（锯条的松紧程度适中）。这个过程中注意两件事其一是油缸里面可能存有气体，所以要放气。其二为安全起见，在锯料台上放置一个支撑锯架的物体，防止新出厂的锯床锯架突然下落。

第2步，将锯料放在锯料台上按动夹紧按钮（或转动转向阀）。

第3步按动下架按钮让锯架下降至锯料上方使锯条与锯料之间保持一定距离（千万不要将锯条直接卡在物料上否则会崩齿）。

第4步，按动走锯按钮，开始锯料。锯料结束锯架会自动上升，这是松开加紧装置，重复以上动作即可。

新锯条也有磨合期，所以在刚开始锯料的时候锯速一定不要过快，磨合期大概5小时左右。

顶峰机械品质有保障，是企业 and 厂家的必备品！

浙江顶峰机械有限公司现共有各种智能数控、全自动化，半自动，卧立式，双柱龙门史金属带锯床，具有科技含量高，结构合理。性能稳定等特点，产品畅销全国各地并远销国外市场，深的国内外客户的青睐。

立式金属带锯床——了解漏油的原因及预防

由于设计不合理，如没有设计透气孔或透气孔过小，使其内部压力与外部压力无法平衡，导致润滑油外泄。

制造设计达不到要求，箱体接合面精度不够，导致密封不严而产生渗油。

使用维护不当造成多处堵塞，导致内部压力过高，油量过多，卧式金属带锯床，油位过高；连接螺栓松动，使箱体的结合面不严实。

为了预防其漏油，应该改进设计，在变速箱观察孔盖和加油孔盖上加设通气装置，保证箱体内外压力均衡气流通顺；

了解到是由于这样的原因造成立式金属带锯床漏油的，你是不是明白了应该如何去处理这个问题呢？当然，凡事醉好要防范于未然，醉好不要漏油。

浙江顶峰机械有限公司竭诚欢迎新老顾客致电询问！

带锯床配件-带锯床-顶峰机械设备齐全(查看)由浙江顶峰机械有限公司提供。带锯床配件-带锯床-顶峰机

械设备齐全(查看)是浙江顶峰机械有限公司( [www.hengsimai.com](http://www.hengsimai.com) )今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 吴先生。同时本公司( [www.zjdfdjc.com](http://www.zjdfdjc.com) )还是从事带锯锯条, 金属带锯条, 双金属锯条的厂家, 欢迎来电咨询。