

# 引起反渗透纯水设备故障的外部6大因素

产品名称	引起反渗透纯水设备故障的外部6大因素
公司名称	东莞市杰邦水处理有限公司
价格	.00/个
规格参数	JB:00 JB:00 东莞:00
公司地址	广东省东莞市东城区牛山新村工业区8号工业园
联系电话	0769-23168752 13713462000

## 产品详情

当反渗透纯水设备在使用的时候出现故障时，大家千万不要慌张，让您轻松应对。杰邦水处理为大家分享引起反渗透纯水设备故障的外部6大因素，希望对大家有所帮助。1、由进水水质变化引起反渗透纯水设备故障  
进水水质变化； 预处理系统无法得到优化。2、由预处理引起反渗透纯水设备故障  
多介质过滤器滤料乱层或偏流； 缓冲水箱细菌、微生物繁殖严重；  
活性炭过滤器滤料粉化或微生物繁殖严重。3、由保安过滤器引起反渗透纯水设备故障  
保安过滤器直径偏小； 滤芯质量较差，过滤精度达不到要求；  
滤芯压不紧，且易变形。4、由阻垢剂加药系统引起反渗透纯水设备故障  
阻垢剂的性能与水质不匹配； 阻垢剂计量泵的性能不可靠； 阻垢剂的过度稀释及药箱污染严重；  
阻垢剂加药产生偏流。5、由其它加药系统引起反渗透纯水设备故障  
不适宜的絮凝剂带来膜元件污染； 氧化剂过量投加引起膜元件被氧化；  
还原剂过量投加引起膜元件严重污堵。6、由仪器仪表引起反渗透纯水设备故障  
浓水流量显示偏大（实际较小）引起反渗透回收率过高产生结垢；  
浓水流量显示偏小（实际较大）引起反渗透回收率过低产生过大压差；

流量读数波动引起系统判断失误。

本文关键词: 反渗透纯水设备 工业纯水设备 反渗透厂家

东莞市杰邦水处理有限公司 :[www.jiebon.com](http://www.jiebon.com)