

# 唐山游泳池设备工程安装

产品名称	唐山游泳池设备工程安装
公司名称	北京海乐润景泳池设备销售中心
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 北京 北京市大兴区 北京大兴区金星路18号
联系电话	15652228599 13611399719

## 产品详情

我公司主要经营泳池设计；泳池设备销售；泳池水处理；泳池瓷砖

我们的地址：中国 北京 北京市大兴区 北京大兴区金星路18号电话：15652228599联系手机：13611399719  
期待您的咨询

德国安康全金属离子，游泳池臭氧设备，游泳池加热设备，AQUA游泳池水泵沙缸，ESPA游泳池水泵沙缸，美国卫士臭氧，游泳池，游泳池瓷砖，游泳池防滑砖销售，游泳池吸污机，海豚3002#吸污机，皇后型吸污机，游泳池清洁设备。

顺流式逆流式混流式基本原理泳池的全部循环水，经由设置在池端部或侧壁水面以下的给水口送入池内，再由设在池底的回水口取回，进行水处理后再送回池内继续使用的水流组织方式泳池的全部循环水，经由设置在池底的给水口送入池内，再由设在池壁外侧的溢流槽内溢流回水口取回，进行处理后再送回池内继续使用的水流组织方式泳池的全部循环水，60%~70%水量经由设在池壁外侧的溢流槽内溢流回水口取回；另外30%~40%的水量，经设在池底的回水口取回。此两部分循环水量合并进行处理后，由设置在池底的给水口送入池内继续使用的水流组织方式优缺点：

1. 管线布置简单，数量较少，不用投资均衡水箱等多余的设备，管理维护方便，投资较省。
2. 土建结构要求较低，池体开洞较少，土建费用比逆流及混流式要低。
3. 溢流沟溢水不回用，避免国内朝溢流沟内吐痰造成的水质污染。
4. 机房占地较小，标高要求比泳池水面低1m。

缺点：

1. 布水口较少，布水不如逆流式均匀，容易产生死水区。
2. 池底吸水负压较大，相对较危险，容易造成游客或小孩肢体或毛发被回水口吸附造成人身伤害。

3. 溢流槽溢水全部外排，浪费水较多。

4. 水面一般非满水式，无法消除游泳时产生的水波，游泳阻力较大。优点：

1. 泳池布水口较多，布水均匀，整体水质比顺流式更为均匀。

2. 池面的漂浮物及油膜可经由池岸溢流槽收集后返回水处理系统，可有效净化池内上层水悬浮物质，整体水质较好，清澈度高。

3. 布水口比较多，池底沉积物较少。池底吸污等维护清理较易。

1. 需要较大均衡水箱，机房占地较大，投资高。

2. 对土建结构要求高，土建费用比顺流池要高。

3. 机房标高要求严格，一般要求低于泳池水面3m左右，以保障溢流回水。

4. 池底布水施工较困难，一般有两种方式，一种是池底结构留套管，需要下方有较高的空间做管道施工。结构要求高。第二种是池底防水层上方留250~400mm厚混凝土走管层，结构及防水完成后预留池底管。

5. 溢流槽内噪音较大，可采用溢流槽内池壁留斜坡，溢流主管管留通气孔，或者采用可调整式的溢流口等方式降低噪音。

6. 管道比顺流多且溢流管径要求更大，施工较为复杂