家具烤漆房,木工家具烤漆房,木质家具烤漆房,烤漆房报价

产品名称	家具烤漆房,木工家具烤漆房,木质家具烤漆房 ,烤漆房报价
公司名称	山东丰业环保设备有限公司
价格	380.00/平方米
规格参数	品牌:山东丰业环保 型号:FY-600 产地:山东
公司地址	邹平县明集镇于家村172号
联系电话	15969992013

产品详情

家具烤漆房木工家具烤漆房木质家具烤漆房烤漆房报价

家具烤漆房 木工家具烤漆房 木质家具烤漆房 烤漆房 报价1、喷烤漆房的操作必须严格按照厂家提供的操 作规程停止,严禁私自更改操作流程。2、应穿戴符协作业要求的服装和安全防护用具才能进入喷烤漆房 停止操作。非相关人员不得进入喷烤漆房。3、在停止喷烤作业时,喷烤漆作业区不得存有易燃物品(如 稀料桶、油漆桶等)。4、各种油漆、稀料、**等易燃品,应妥善寄存在指定的地点,用后不准乱倒乱放 , 贮存时桶盖要封严。5、在寄存漆料的*12*以及左近场地和场所严禁吸烟。用后不准乱倒乱放;在油漆 场所内,不准使用明火或停止电焊、切割等任务。6、根除旧漆、抹腻子、吹风、除锈、调合漆料及喷漆 等任务前,必须穿戴好防护用品,如任务服、手套、防毒口罩等。7、在施工后,应用温水或肥皂清洗手 脸。8、在车上喷漆时,应注意车辆是否稳固。不得随便用桶或箱子替代脚手架。9、漆料库房和喷漆场 所各种电气烤漆房(如照明、电动机、电气开关)都应采用防爆型式,并由电工常常检修,避免混线和 短路。10、在施工时,应避免敲击、冲击、磨擦等,以免发作火花、引起危险。11、擦抹油漆溶剂及各 种油类的棉纱等必须集中放在指定的箱内,活期妥善处置,不准乱扔,避免自燃。12、任务完毕,要封 闭电源,整理场地,保养烤漆房。13、要装备足够的消防器材。烤漆房安全操作规程一、喷漆前:1、反 省柴油的油量。2、反省进风滤网的清洁度(应每周反省、改换一次)。3、反省室内出风滤网的清洁度 (应依据状况常常改换)。4、反省室内温度指示器设置温度(操作时,温度设置不许超越60)。二、 喷漆开机时的操作顺序:1、先翻开电源总闸。2、再翻开烤漆配电盘上的开关(注意:顺时针开,逆时 针关)。3、翻开烤漆房内照明,可直接按黑色按钮(左边为室内的左边灯,右边为室内的右边灯)。三 、喷漆时:1、按动喷漆按钮(黑),启动鼓风机半分钟以后,看马达电流表指示数值应在18-20安培范 围内。2、按动加热按钮,喷火器和鼓风机开端任务经半分钟左右,喷火器点火室内加温。四、停机时先 关喷火器,后关鼓风机(依据加热温度适当延长一段时间,一般室温在50 时延长20分钟,25 时延长1 0分钟)。五、空气污染排放设置中,活性碳应活期反省测试污染效果,确保空气污染质量,活期改换。 维护修理一、日常维护保养1、每天清洁房内墙壁、玻璃及地台底座,以免灰尘和漆尘积聚。2、每周清 洁进风隔尘网。如房内气压无故增加时,必须改换排风隔尘网。3、每月清洁地台水盘,并清洗熄灭器上 的柴油过滤装置。4、每个季度应反省进风和排风电动机的传动皮带是否松弛。5、每半年应清洁整个喷 烤漆房及地台网、反省循环风门,反省熄灭器的排烟通道,清洁油箱内的沉积物。6、每年应清洁整个热

能转换器,包括熄灭室及排烟通道。7、初级柴油滤清器一般任务100小时需拆下清洁,200小时改换其滤 芯;二次滤网一般使用200小时将其拆下清洁。8、喷油嘴保养,使用300小时左右,如发现火焰很小而且 冒烟,请将其拆下清洁即可。正常状况下不要常常拆洗。二、空气过滤系统改换1、进气过滤棉和底棉一 般使用100小时左右或30-35辆车反省一次,停止吸尘清算或改换。2、顶棉一般使用400小时左右或100-15 0辆车反省一次,停止吸尘清算或改换。如发现喷漆时浓雾排不出时,顶部过滤棉将需要改换。3、活性 炭一般延续喷漆100小时左右或大喷漆70-80辆车停止改换。4、改换后的含漆废物及废漆渣寄存在工厂指 定的危险废物寄存点,由工厂统一交由有处置资质的公司处置。三、各系统技术要求1、送、排风系统送 、排风电机外壳及风叶应活期清算,不得有油漆、污垢堆积。风道中油漆经过的所有途径应活期清算。2 、加热系统燃油加热装置的油路、气路的衔接件应衔接牢靠、结实,不得有漏、渗现象。热交流器不应 有泄漏、开焊、穿孔、变形。热交流器表面应无油漆附着。3、照明系统电动机、照明线路等所有电缆应 无老化现象。4、安全防护要求喷烤漆房应有**性安全操作及保养的文字标志,并在醒目的位置安装。四 、修理1、修理人员必须经过培训,且具有相应才能。假如是对喷烤漆房停止较大的维修,需要厂家专业 人员停止。不得私自拆、修或改装喷烤漆房。2、用于维修改换的关键零部件,应契合相关标准的要求, 并尽量在原制造厂采购。人员才能一、烤漆房操作人员,应经过适当培训并具有:1、按照烤漆房操作规 程停止操作的才能;2、烘烤时期要求操作人员不得离岗;3、掌握作业场所和任务岗位存在的危险因素 、防范措施及事故应急措施。二、烤漆房安全人员,应经过适当培训并具有:1、理解烤漆房原理、结构 和相关知识; 2、按喷烤漆房制造厂的要求安全和修理的才能。三、烤漆房管理人员,应经过适当培训并 具有:1、掌握相关的安全生产新知识、新技术;2、掌握烤漆房的使用状态;3、保存制造厂提供的相关 资料和历次验收和修理的记载。